



B: 1000/1/86





gründlich lehrende Lackier = Meister, oder genaue Anweisung

wie bie Zeithero so geheitm gehaltenen Lacke, als auch die Sachen so lackirt werden sollen, ohne große Kosten und Mühe zubereitet werden;

ingleichen

auch die Runst

aus

Wachs und Gips

allerlen Sachen zu verfertigen auf das genaueste und richtigste beschrieben von

I. E. K.

Leipzig, 1767.

im Berlag ber Beinfiußifchen Buchhanblung.

Active Countries

Security and Security

And the state of t



and the second control of the second control

DE LA ME

the party and the land has been a great and

Vorrede.

an wird ben Durchlesung bieses Tractatchens sich allen Vermuthen nach nicht wenig wundern,

The solide enough

daß jemand ben Entschluß hat fassen konnen, eine so umffandliche und genaue Beschreibung bon der zeithero so geheim gehaltenen und curieusen Runft aufzuseten und fo gemein zu machen. Da doch genugfam befannt, daß nicht nur, die durch diefe Runft verfertigten Sachen febr theuer haben bezahlt werden muffen, geschweige ben die Erlernung felbst zu gedenken, welche nicht ohne die größten Rosten, hat geschehen können, und noch darzu auf eine unverantwortliche Weise, damit lange Zeit aufgehalten worden. Eben daher ist man bewogen worden, woraus der geneigte Lefer des Berfassers aufrichtiges und auf den Rugen des curieusen Liebhabers abzielendes Gemuthe und redliches Absehen deutlich erkennen kann, ein folch Tractatchen aufzuseten, woraus man innerhalb acht Tagen auf die leichteste und beste Urt hinter die Verfertigung des Lacks of

Vorrede.

ne große Mübe und Rosten gelangen kamn. Db man nun aber auch schon in voraus igenugfam weiß, daß man ben vielen Misguniftigen und deren, die sich damit zeithero beschäff. tiget, fatt des Danks ben großten Undank eempfangen wird, weil man es gar ju umståndlich und genau beschrieben, daß es fast ein Rind in erft gemelbeter Beit erlernen fann, fo achtet mian Dieses keinesweges nicht, weil die zahlreiche Menge berer curieusen Liebhabern ben gerrin= gern Saufen ber Disgunstigen und Feinwen weit starter überlegen ift. Ueberdieß erfordert es so Schuldigkeit und Pflicht eines Christen seinen Nebenchriften auf alle nur mögliche Weise, ohne einiges falsches Mebenabsehen cauf alle erdenkliche Urt zu dienen. Dahero schmei= chelt man sich, und hoffen zuverläßig, es werrde dieses aus so redlichen und wohlmennenden Absichten aufgezeichnetes Werkchen gutiigft auf und angenommen werden. Worzu mian sich noch den geneigten Leser bestens recommandiret und verbleibet Demfelben allezzeit jum Dienst bereit der Berfasser.."



Das erste Capitel.

Von dem Ursprunge, der Benennung und dem Unterschied des Lackirens.

> ie Ersindung des Lackirens wird den Chinesern und Indianern beygelegt. Nachgehends aber ist diese Kunst von einem Augustinermonche, Na-

mens Etistachius, aus Indien nach Rom gebracht, und von dar in ganz Europa ausgebreitet worden. Vor Zeiten ist diese saubre Arbeit, als sie noch neu und unbekannt war, überaus hoch gehalten, und sehr theuer bezahlt worden: ohnerachtet aber dieselbe iso mehr bekannt ist, so hat sie dennoch ihre Hochachtung dadurch nicht verloren, sondern sindet noch viele Liebhaber. Diesen zu Gefallen ist auch gegenwärtiger aussührlicher und deutlicher Unterricht ausgesesset worden. Was die Benennung betrifft, so hat das Lackiren seinen Namen von dem

vornehmften Stude, fo am meiften barzu gebraucht wird, nehmlich von dem Gummi Laccae. Von Diesem Bummi - Lack giebt es zwenerlen Urten: eines ist bas Gummi Laccae in granis, ober ber qus Rornern besteht; ber andere aber hangt an einem Bende Urten werden aus Indien von Degu, Bengala, Sumatra und Surate zu uns gebracht. Derjenige, so am Holze hanget, ift ber beste jum Farben, aber auch ber theuerste: ber andere, so in Kornern bestehet, bienet nur sum Firniffen, und wird jum Lacfiren gebraucht. Sonst bedienet man sich dieses Gummi auch in Apotheken, ba benn eine gute Tinctur wider bas scharbockige Zahnfleisch baraus gemacht wird. Außerdem wird auch aus eben bem Gummi bas bekannte rothe und schwarze Siegellack bereitet. Bor iso ist noch zu merken, daß das lackiren unterschiedener Urt fen. Ben ben Malern nennet man lactiren, wenn man allerlen Solz und andere Sachen mit einem Lackfirniß übermalet, fo baß bie Arbeit bavon einen Schonen Glanz bekommt. Rer. ner heißt es auch lactiren, wenn man sowohl über ein Mattes = als Blang = Gold ober Gilber mit durchsichtiger Farbe bunne malet, so, daß das Gold ober Gilber durch ben Firnif bervor fcheinet. Ingleichen , wenn man auf einen vorher verfertig= ten faubern Grund allerhand artige Figuren malet, ober erhöhete Figuren aufträgt, und biefelben bernach

nach mit einem feinen kackfirniß überziehet. Nicht weniger, wenn man auf unterschiedliche Art ben Marmor nachmacht, und mit kackfirniß übersstreichet: wie auch, wenn man Schildkrötenarbeit verfertiget. Endlich gehöret auch die Arbeit dahin, da man allerhand in Rupfer gestochene, sauber illuminirte und zart ausgeschnittene Bilder auf mancherlen Sachen ausleimet, und sodann mit einem klaren kackfirniß überstreichet, daß die darunter besindlichen Bilder dadurch gesehen werden. Von diesem allen soll im Folgenden ein deutlicher Unterricht mitgetheilet werden.

Das zwente Capitel.

Von den Instrumenten, so zum Lackiren nothig sind, und von Zubereitung der Sachen, welche lackiret werden sollen.

aum lackiren werden allerhand Gefäße erfodert, theils die Firnisse und Farben zuzubereiten, theils die zubereiteten Firnisse und Farben darinne zum Gebrauch aufzubehalten und aufzutragen. Ben Zubereitung der lacksirnisse bedienet man sich gern der Rolben, um die Species darinne aufzuslösen und niederzuschlagen. Will man den Eisenlacksirnis verfertigen, so braucht man darzu eine eiserne Pfanne; wiewohl es auch in einem irdenen

glafurten Tiegel eben fo gut gefcheben fann. Sind die Lackfirnisse zubereitet, so thut man dieselben ents weber in runde ober viereckigte Glafer mit engen Balfen, bamit man fie besto fester zubinden, und zum Gebrauch aufheben konne. Die Karben flein zu reiben, braucht man ben einigen einen Morfel, um sie vorher flein zu stoken, sobenn aber einen glatten Reibestein und Läufer, welcher von Marmor fenn muß. Wiewohl, wenn man biefer Mube überhoben senn will, kann man auch die Karben ben dem Maler flein reiben laffen. Die geriebenen Karben fann man in irdene glafurte Buchfen thun, dergleichen die Apothefer zu den latwergen Måchst diesen bat man allerhand aebrauchen. Urten von Pinseln nothig, nachdem nehmlich die Urbeit unterschieden ift. Zum leimtranken, und sum Grunde, wie auch den Lackfirnif aufzustreichen. braucht man etwas starke Pinfel, damit man besto eher und beffer alles bedecken tonne; zu den Figuren aber, man mag felbige entweder gleich malen, ober die erhöheten nach ihrer naturlichen Beschaffenbeit übermalen und auszieren, muß man etwas feinere Pinsel nehmen.

Was nun die Sachen anlanget, welche man lackiren will, so sind dieselben entweder von Holz, Blech, oder Leinewand. Ehe man aber dieselben lackiret, mussen sie auf gehörige Urt zubereitet werden, damit sie den Lack annehmen, und derselbe her-

Bon den Inftrumenten zum Lackiren. 5

nach nicht abspringe, wie auch, damit der lack schon gleich und glangend hervorkomme. Ben biefer Zubereitung hat man folgendes in Ucht zu nehmen: Die hölgernen Sachen, als Puberschachteln, Schmuck. faftlein, Schrante, Rahmen zu Bilbern und Spiegeln, Tifche, Leuchter, ingleichen allerhand fleine und große Statuen konnen sowohl von weichem als hartem Holze gemacht werben. Es taugt aber nicht alles Holz ohne Unterschied zum laciren. Um besten schickt sich bierzu bas Solz von linden. Mepfel = Birn = Uhorn = und Buchbaumen. Diefes holz muß zuvor, ehe es ben bem Tischer ober Drechsler gearbeitet wird, wohl ausgetrochnet fenn; benn sonst, wenn es noch naß und feucht ist, pfleget es sowohl unter, als nach bem ladiren gar leicht zu reißen und zu fpringen.

Wenn diese hölzernen Sachen nun verfertiget sind, muß man sie aufs reinste abreiben ober poliren, welches entweder mit Schachtelhalm, oder mit Trippel, oder mit Vimssteine geschehen kann. Der Schachtelhalm ist eine gewisse Urt Rohr, welches man um geringen Preis von den Drechslern und Tischern bekömmt. Diesen Schachtelhalm muß man mit warmem Wasser ein wenig begießen, etwas weichen lassen, und sodann mit einem Tuche trocknen. Hernach reibet man die hölzernen Sachen mit dem Schachtelhalm sein glatt, macht das Holz mit warmem Wasser wieder etwas seucht; und wenn es

21 3.

wieder

wieder trocken ift, reibt man es mit bem Schachtelhalm von neuem gang glatt; welches man fo oft wiederholet, bis das Holz ganz glatt, und nichts Raubes mehr baran zu spuren ift. Will man mit Trippel poliren. fo muß man benfelben erft in einem Morfel aufs allerfeinste stoßen, hernach burch ein Haarsieb sieben, fodann in einen neuen Topf thun, benfelben voll laulicht Baffer gießen, und wohl unter einander ruhren, damit nichts auf dem Boden liegen bleibe. Das umgerührte trübe Waffer gießt man in einen anbern neuen Topf; ba benn bas Grobe zuruck bleibet, und bas Klare mit bem truben Waffer herüber gehet. abaegoffene trube Waffer laffet man etliche Stunden stille stehen. Ist dieses Wasser flar worden, so giefe man baffelbe fauber und gang fachte ab; ber garte Trippel, so sich zu Boden gesethet hat, wird getrocfnet; hernach nimmt man ein Stuck leber. bas man mit etwas Wasser anfeuchtet, tunket solches in biefen getrockneten garten Trippel, bamit reibet man bas holg fo lange, bis es recht glatt wird. Den im ersten Topfe zurück gebliebenen groben Trippel kann man aufs neue stoßen, und mit bemfelben eben auf die Urt, wie schon gedacht worden, verfahren. Wollte man aber Bimsftein nehmen. fo muß man benfelben erft brennen, und recht flein ftogen. Darnach nimmt man eine große Apothes ferbuchse, barüber legt man ein feines reines Zuch,

Bon den Inftrumenten zum Ladiren. 7

so nicht allzufest gewirket ist, so daß es ein wenig in die Buchse bange, auch auswendig über dieselbe gebe: barein lege man ben geftogenen Bimsftein, thue Darzu eine bleverne Rugel, mache ben Deckel fest auf die Buchse, jedoch so, bag ber Deckel bas eingelegte Tuch halte. Cobann schüttele man bie Buchfe oft herum, baß ber garte Bimsftein burch bas Zuch in die Buchse falle. Golden burchgefiebten Bimsftein braucht man, wie ben Trippel. jum Poliren. Es geschiehet aber oft, bag im Bolge einige fleine Rife ober Gruben find; Diese muß man zumachen, bamit alles einander gleich werbe. hierzu aber nimmt man weiße Sterke ober Kraftmehl, wohl zerrieben, welches man mit Tragacanth vermischet, ber vorher im Baffer gerlaffen worden; ober man nimmt auch geklopft Enweiß mit Weigenmehl vermischt, jedoch bag es etwas bick werbe, wie ein Teig. Mit biefem Teige füllt man bie Rigen ober Gruben bergeftalt aus, daß es bem andern Holze gleich werde, und fo läßt man es trocknen. So bald es trocken ift, kann man es auf obgedachte Urt poliren und abreiben.

Wenn nun alles sauber und glatt poliret ist, muß man die Sachen leimtranken. Man kann sich hierzu eines Leimwassers bedienen, welches folgender massen zubereitet wird. Man nimmt eine Hand voll Abschnitte von Pergament, ober Pergamentspäne, mehr oder weniger, nachdem man

21 4

es stark ober schwach haben will; boch muß es nicht ju ftark fenn. Diese thut man in einen neuen Topf, gießt ein Maas Waffer borüber, und lagt es etwan eine Stunde fochen. Wenn es gefocht hat, seiget man es durch ein doppeltes leinenes Tuch in ein Gefaß; es muß aber geschehen, indem es noch warm ift, weil es außerbem gerinnet; fo muß es auch ben bem Leimtranten jederzeit warm gemacht, und von neuem angestrichen werben. Roch beffer ift bas leimtranten mit folgendem Temperatur. maffer, mit welchem auch hernach bie Karben anaemacht werben tonnen. Man nehme ichone weiße Hausenblase, so viel als man will; biefe zerschneide man in fleine Studlein; barüber gieße man fo viel Brandtwein, daß die hausenblase davon bedecket wird, und laffe es uber Nacht fteben, bag es gant weich mird. Hernach deckt oder bindet man es wohl zu, und laft es über einem gelinden Rohlfeuer allmählich tochen. Weil es jedoch bald in die Sohe steiget, wenn es fochet, muß man genau Achtung barauf geben, baß es nicht überlaufe, inbem sonft die Fettigkeit bavon gehet. Und bamit man besto besser sebe, wenn es anfangt zu kochen und in die Hohe zu steigen, so kann man ben Topf mit Schweins = oder Rindsblafe zubinden, und mit einer Nabel etliche tocher barein stechen, bamit fie vom Spiritus nicht zersprenget werde. Durch biefe Blafe, weil fie durchfichtig ift, kann man

Bon den Juftrumenten zum Lactiven. 9

bas Rochen und Steigen aufs genaueste beobachten. Wenn es fleiget, muß man es ein wenig vom Feuer wegthun, bis es sich wieder fest; bernach laft man es weiter tochen, bis es fertig ift. Ift es bann mohl gekocht, und die Bausenblase ganglich zergangen; so druckt man dieses burch ein reines Tuchlein in ein Glas, und hebt es zum Bebrauch auf, und zwar an einem fühlen Orte, wo es fich beffer und langer halt. Gebraucht man es, fo muß es jederzeit aufgewarmet werden. Inaleichen kann man, wenn es etwa zu ftark gerathen ist, mehrern Brandtwein zugießen, und es damit bunner machen. Diefes Leimwaffers bedienen fich auch die Maler zum leimtranken. Gedachte Saufenblase, welche auch Fischleim oder Mundleim genennet wird, ift von ber Blase bes Fisches, welcher Hausen heißet, gemacht; wiewohl D. Schroder in feiner Upothekerkunft faget, baß fie von obgebachten Fisches ganger Haut, Magen und Blafen gemacht werbe. Dieser Saufen ist ein sehr großer Fisch, hat feine Graten, Schuppen noch Beine, ift wie ein Stor gestaltet, mit einer weißen Saut, bis= weilen wohl 24 Schuh lang, und am Gewichte 3 bis 400 Pfund schwer. Er wird in Desterreich in ber Donau häufig gefangen, und noch häufiger in Rufland, von dar die Haufenblafe, wie Bürfte, zusammen gerollet, und trocken an starken Faben angereihet, zu andern Nationen geführet wird.

25000

Undere

Undere pflegen auch wohl die Sachen statt dies seimtränkens mit einem klaren und guten Firnist anzustreichen, welches ebenfalls angehet; wie denn dergleichen Firnisse im folgenden Capitel angezeigt werden sollen. Dieses Leimtränken kann wohl 2, 3 oder 4 mal geschehen. Es muß aber jedesmal trocken senn, ehe man es von neuem verrichtet.

Mach bem leimtranken, wenn die Sachen recht troden find, tragt man einen Grund auf, was fur einen man will; man muß ihn aber wohl 2 oder 3 mal auftragen, bamit man alles besto besser bebecke, und derselbe nicht ben bem Poliren abgeries ben und etwa fleckicht werbe. Go barf man auch das Unstreichen nicht wiederholen, so lange ber vorige Unstrich noch naß ist, benn sonst wird ein Unftrich mit bem andern verderbet, und die Sache ungleich gemacht. Hierben ift zu merken, bag ber Unftrich nicht in ber ftarten Sonnenhiße, und eben fo wenig ben bem heißen Dfen trochnen burfe; weil es fonst leicht geschiebet, daß sich Blasen zieben, ober der Unstrich gar abspringet, wenn er allzugeschwind trocknet. Ift nun ber Grund vollkommen trocken, so poliret man ihn sauber und glatt, entweder mit Schachtelhalm, ober Trippel, ober mit gart pulverifirtem Bimsftein, wie weiter oben beutlich angezeigt worden. Enblich konnen die Figuren bar: auf gemalet und ber Lackfirniß barüber gezogen merben, wie unten mit mehrerm erklart werben foll.

Mas

Von den Inftrumenten zum Ladiren. n

Was bas lackiren auf Gisen und Blech betrifft, fo ift vor allen Dingen zu merten, daß die blecherne Urbeit eine große Fettigkeit an sich habe, welche verursachet, daß sich die Farben aufheben, und nicht baran haften. Diese Fettigkeit zu vertreiben, muß man die blecherne Arbeit mit einer gerschnittenen Zwiebel wohl abreiben; wodurch dem Blech alle Fettigkeit benommen wird. Go bann nimmt man ein Sandleder, und reibt damit die Blecharbeit, ober man fragt sie mit einem eifernen Magel, damit das Blech etwas rauch werde, und der Lack besto fester anhalte. Darauf überstreiche man es mit oben erwähntem Temperaturwasser ein paar mal; und, wenn es trocken ift, kann man Die Farben mit bem Gifenlack vermischen und auftragen, sie sodenn poliren und mit dem flaren lack übergieben.

Wollte man endlich auf leinewand lackiren, so muß man dazu eine leinewand nehmen, die einen gleichen Faden und keine Rnoten hat. Wosern aber Knoten vorhanden sind, mussen dieselben ent-weder sauber abgeschnitten, oder gleichgeklopst werden. Diese leinewand, welche nur roh senn darf, ziehet man sest über einen Rahmen, und leimtränket sie; hernach überstreichet man sie etliche mal mit einem Grunde, die die löcher, so zwischen den Fäden sind, alle so voll gefüllet worden, daß man nicht mehr durchsehen kann. Dieser Grund muß

nun wohl abtrocknen. Alsbenn kann man allerhand Figuren barauf malen, oder auch ausgeschnittene illuminirte Bilder barauf leimen; und sodenn, wenn alles trocken ist, ben kackstrniß barüber streichen, wie solches unten mit mehrerm gelehret werden soll.

Das dritte Capitel.

Von denen Farben, deren man sich ben dem Lackiren bedienet, und ihrer Zubereitung.

Dan bedienet sich bemnach zur weißen Farbe des Schieferweiß, welches man auf dem Farbesteine mit Wasser reiben muß, die es ganz flar ist; es läßt sich aber etwas schwer reiben, und muß sehr sauber und reinlich gehalten werden, damit nicht Staub darzu komme, weil es sonst die Weiße verlieret. Wenn es klar gerieben ist, seßet man es auf kleine Häuslein, und läßt es trocknen. Hernach reibt man es trocken wieder klar, und mischt es unter den klaren Firniß; und so trägt man es auf die geleimtränkten Sachen auf. Man kann auch Schubweiß nehmen, (welches noch besser ist,) und auf gleiche Weise damit versahren; mit benden aber muß man sehr reinlich umgehen. Das Schieferweiß läßt sich auch auf eine andere

Art auftragen: Man nimmt nämlich von bem reinsten Gummi Arabico, stoßet solches flar, und laft es im Waffer auflosen; bernach gießet man es fauber ab, daß die Unreinigkeit, welche fich etwan noch seßet, auf dem Boden bleibe. Mit Diesem reinen Gummiwaffer vermischet man bas Schieferober Schubweiß, und tragt es auf die geleimtrank. ten Sachen fauber auf, und bernach überftreicht man es, wenn es wohl trocken ift, mit einem flaren und weißen Firnig. Doch muß bas Gummis wasser nicht start fenn; weil es sonft abspringt, und lauter Riffe befommt.

Bur blauen Karbe: Das herrlichste Blau ift bas Ultramarin; es ift aber febr koftbar. Daher nimmt man auch wohl Bergblau, reibet dasfelbe mit Baffer flar, laffet es trochnen, und reibet es bann wiederum flar. hernach vermischt man es mit Lackfirniß, und streicht es sodann auf bie geleimtrankten Sachen. Man kam auch blaue Schmalte brauchen, welche aber nicht gerieben, fon= bern nur geschwemmet und wieder getrocknet. hers nach mit ladfirniß vermischet und angestrichen werben barf.

Bur grinen Karbe nimmt man bistillirten Grunfpan, reibet ihn mit schlechtem Brandtwein. fest ihn auf fleine Bauflein, und läst ihn trocknen; alsbenn wird er trocken gerieben, und unter ben lackstruiß gemischt. Will man ihn etwas bell

haben.

haben, so mische man etwas zart gerieben Schub. voer Schieferweiß darunter. Man kann auch eine sehr schöne und helle grune Farbe haben, wenn man auf ein Stück Silber Scheidewasser gleßet, und den Saft davon in Weineßig thut; es ist aber ziemlich kostbar.

Bur gelben Karbe, und zwar Citronengelb, nimmt man Auripigment. Dieses ift schwer zu reiben, und erfodert ziemliche Zeit, ehe es klein wird; man reibt es mit Brandtwein, und wenn es gerieben ift, feget man es auf Bauflein und laßt es trocknen; hernach reibt man es trocken flar, und vermischt es mit dem Lackfirnisse. Jedoch merke man hierben: Man muß fich Rafe und Mund wohl verbinden, daß man nichts Schädliches in fich ziehe. Man kann auch Gummi . Gutti mit etwas Spiritu Vini zerlassen, und es hernach mit bem Lackfirniß vermischen. Ober man braucht auch sum Gelben Schuttgelb, welches mit Waffer gerieben wird. Will man es hell haben, so barf man nur etwas Schub . ober Schieferweiß darunter thun. Bu Drange = oder Pomeranzengelb, nimmt man bas Rauschgelbe, Stoffet es im Morfel flein, reibet es hernach auf dem Reibesteine mit Brandtwein, und verfähret bamit, wie mit bem Auripigment.

Zur rothen Farbe nimmt man Bergzinnober, ober gemeinen Zinnober, welchen man mit Wasser Har reibt, ihn in Saussein trocknen lagt, und ihn

unter ben lackfirnif thut. Goll die Farbe hellroth fenn, fo reibt man ben Zinnober mit Brandtwein ober Urin; ober thut man etwas Schieferweiß bar= unter, so wirds Rleischfarbe. Soll es bunkelroth fenn, so trägt man den Zinnober 1 ober 2 mal auf: benn reibt man ben besten Florentinerlack mit Baffer gart, vermischt ibn, wenn er trocken ift, mit lad. firniß, und ftreicht ihn 4 bis 6 mal über ben Zinno. ber. Der Zinnober aber muß vorher trocken fenn. Unstatt bes Florentinerlacks kann man auch Drachenblut nehmen, folches in Lackfirniß etliche Tage steben laffen; benn ftreiche man es 4 ober 6 mal über ben Zinnober. Will man Rofenfarbe haben, fo mifche man Zinnober, Schieferweiß und Florentinerlack unter ben lackfirniß, und ftreiche es etliche Will man eine recht hochrothe Farbe haben, so bediene man sich bes Carmins, welcher nicht erft gerieben werben, sondern nur mit einens flaren Firnig vermischt und aufgetragen werben barf.

Bur braunen Farbe gebraucht man gebrannten Umbra; felbiger wird mit Brandtwein ober Baffer gart gerieben, bann in Sauflein getrochnet. wieder gerrieben und mit Lackfirnif vermischt.

Ein Spanischrohr zu ladiren, nimmt man Braunroth, und verfährt damit wie gebacht. Goll es braunrothlich werden, so barf man nur etwas Florentinerlack unter ben Umbra mischen. Die

Romania

Romanische Goldfarbe fann man ebenfalls gelebrau. chen, und mit berfelben, wie mit Umbra uumgehen, so wird es eine angenehme braune Rarbe geben.

Bur schwarzen Karbe nimmt man kanmpen. ober Delruft, feuchtet ihn etwas mit Brandotmein an, und thut ihn unter ben lacffirnif. Derr man nimmt Dfenruß, thut benfelben in einer von staarfem Davier gemachten Dute ins Reuer und laft ihnn wohl gluben, bernach reibt man ihn flein mit Brrandt= wein, und mischt ihn unter ben Lackfirniß. bem Rienruß verfahrt man, wie mit bem Doelruß. Gine noch schwärzere Farbe giebt gebrannt Gelfenbein; Diefes muß man lange mit Brandtweinin rei. ben, und bann unter ben lackfirniß mischen. kann auch ben dem Ruß, an statt des Lacksfirniß, bas oben gedachte Temperaturwaffer gebrauuchen, Die Karbe bamit vermischen, und alfo anstreeichen. Wie man sich benn besselben auch ben andernn Farben auf gleiche Weise bedienen kann.

Bum Golde: Will man vergulben, fos muß man erft ben Grund mit Dagergelbe anftreeichen, welches zart gerieben, mit bem Temperaturrwaffer vermischt wird; und wenn es bennahe trockeen ift, nimmt man Blattergold, schneibet es auf eeinem lebernen Riffen, und legt es auf ben noch cetwas feuchten Grund, und brucket es mit Baumwolille feft Ober man nimmt auch Augspurger Manstirol, mnischet

mischet gemablen Gold barunter, und tragt es auf; fo ift es zum lackiren fertig.

Zum Silber: Dieses geschiehet auf eben solche Urt, wie das lackiren mit Golde, nur daß man statt des Blättergoldes, Blättersilber, und für das

gemablne Gold gemablen Gilber nimmt.

Schildkicktenfarbe wird auf folgende Art gemacht. Man macht erstlich den Grund mit Florentinerlack; hernach macht man auf diesen Grund, wenn er noch naß ist, Flecke von schwarzer Farbe, und bläset diese schwarzen Flecke von einander, damit sich das Schwarze in dem Rothen sein versiere. Nach dem macht man von Zinnober helle Blicke darein. Will man es noch besser haben, so lege man erstlich auf den bloßen Firniß Blattgold; so dann trage man die Farbe, wie ist gedacht, auf, so wird das Gold sehr schon durchscheinen.

hierben ist noch zu merken:

1) Daß man die Farben aufs allerzarteste reiben muß; denn sonst wird es aussehen, als wenn kleiner Sand darunter mare.

2) Ben dem Auripigment und Rauschgelb muß man sich insonderheit mit dem Reiben in Acht nehmen, daß man nicht Staub, oder etwas in den Mund bekomme, oder in die Nase ziehe; weil es viel Ungelegenheit nach sich ziehen kann.

3) Man muß nicht mehr Farben nehmen, als man zu verbrauchen gebenket, und geschwind verftreichen kann; benn sonst werden sie bick, und taus gen nicht mehr.

- 4) Die Gefäße, worein die Farben gethan werben, mussen rein senn; bestgleichen die Pinsel jedierzeit gereiniget werden. Dieses kann geschehen, wenn man dieselben in starken Brandtwein thut, und dariinnen sauber abwäschet. Es muß aber der Brandttwein warm gemacht werden, weil sich die Lackstrmisse, welche warm tractiret werden, sonst coagulliren, wann der Brandtwein kalt ist.
- 5) Die Farben, so man angestrichen hat, mussen allemal, ehe man sie von neuem überstreicht, recht getrocknet senn.
- 6) Man muß die angestrichenen Farben weder an starter Sonnenhiße, noch benm heißen Dsen, sondern nur in mäßiger Wärme trocknen lausen; benn sonst ziehen sich Blasen, oder die Farbe springt gänzlich ab.
- 7) Wenn die Farben, so viel als nothig, aufs getragen sind, muß man sie, so bald sie trocken sind, mit Schachtelhalm, oder geschwemmtem Trippel und Baumole, oder mit zart pulverisirtem Brims. steine poliren, bis sie glatt werden und glanzen.

KX () KX

Von den Lackstrnissen zum Lackiren. 19 Das vierte Capitel.

Von den Lackfirmissen, und deren Zubereitung.

Sie fommen nunmehr zu ben lackfirniffen, welche man brauchet, sowohl die Farben damit anzumachen, als auch die Sachen damit zu überziehen, und zu lackiren. Weil aber zu ben Lackfirnissen Spiritus Vini, Leinol, und allerhand Urten von Gummi genommen werden; fo wird nicht undienlich fenn, dieselben überhaupt zu beschreis ben, insbesondre aber von beren Zubereitung etwas zu gedenken. Ginen guten Spiritum Vini aber. ber gar fein Phlegma ben sich bat, machet man auf folgende Urt: Man nimmt zu einer Kanne reinen Kornbrandtweins 1 Pfund Potasche; bavon schüttet man einen guten loffel voll zum Brandtwein, ruttelt folches ftart, und oft unter einander, und laffet es ein paar Stunden alfo fteben; bat es indessen Wasser gezogen, (welches sich ordentlich mit der Potasche auf den Boben des Glases sebet,) so gießt man es von bem gezogenen Wasser und ber am Boben liegenden Potasche ab; hat es auch feines gezogen, so gießt man es boch ab, schuttet sodann wiederum eben so viel Potasche hinein, und gießt ben gezogenen Spiritum immer ab, balt auch bamit so lange an, bis die Potasche kein Phleama 23 2 mehr

mehr an sich ziehet, sondern ganz in dem Spiritu liegen bleibet, und solchen, alles Umrüttelns tungeachtet, nicht mehr trübe machet; alsdenn isst er recht, und so stark, daß er Pulver zündet.

Ben einigen Lackfirnissen pfleget man fich auch bes Leinols zu bedienen. Will man bas lleinol läutern, so läßt man basselbe in einem füpfernen Geschirre oder Topfe, und zwar so lange focheni, bis daffelbe eine Reder, oder vielmehr das Gefieder: berfelben, anzundet. Wenn bas fochende leinol bas Befieder anzundet, so ift es aut. Undere bedienen sich folgender Urt: Man nimmt recht reines und durchsichtiges Leinol 4 Pfund, thut folches in einen gang neuen Topf, fo, daß berfelbe vhngefahr um Die Balfte damit angefüllt wird, feget ben Topf mit dem leinol an gelinde Roblen, jeboch fo baß Die Roblen nicht genau an bem Topfe liegen, sonibern etwas davon rings herum geleget werden; fo mirb bas Leinol in einer halben Stunde anfangent ein wenig zu rauchen. Ben diesem gelinden Rauche muß es auch erhalten werden; doch muß man wohl aufehen, daß es nicht siede. Wenn nun auf solche Art das feinol auf die neun Stunden ben bem Freuer gestanden hat, fann man die Probe folgender iBeftalt machen: Man nimmt einen holzernen Spatel, tunket benfelben in das leinol, und tromfelt Damit auf einen kalten Stein; an fatt nun, ba das leindl vorher gang bunne wie Wasser war, so muß

Bon ben Lackfirniffen zum Lackiren. 21

muß es nach dem gedachten Ubrauchen wie ein Honid fenn; und in dieser Gestalt ist es gut. Sollte es aber in diesen 9 Stunden noch nicht so fart worden fenn', fo kann man es noch langer verrauchen laffen, bis es die gehorige Dicke hat, und braucht man sich beffalls an feine gewisse Zeit, so es benm Reuer fteben muß, ju binden. Ift es fertig, fo gießet man bas abgerauchte leinol in ein rein Glas, und hebet daffelbe wohl verbunden zum Gebrauch auf.

Endlich brauchet man verschiedene Gunmata zu ben Lackstrniffen; beswegen wollen wir von den vornehmsten, sowohl was beren Beschaffenheit, als auch beren Zubereitung betrifft, eines und bas andere anführen. Buforderst muß ich des Bummi-Copals erwähnen, welcher häufig zu ben Lackfirniffen genommen wird, und benfelben einen vortref. lichen Glang giebet. Dieser Gummi-Copal, welcher sonst auch Pancopal genennet wird, kommt aus Neuspanien, ober Westindien, und ift, nach bem Berichte einiger berühmten Schriftsteller, nicht von einerlen Urt; die eine Urt soll auf einem Baume, ber lange und ziemlich breite Blatter hat, auch Fruchte wie Gurken tragt, wachsen: Die andere Urt foll von einem großen Baume, wenn berfelbe geschalet ober beffen Rinde gerißet wird, wie ein Barg rinnen. Jener foll besonders schon, aber auch fehr kostbar, und auswärts selten unverfälscht zu 23 3 haben

haben senn, indem sich die Indianer bessen auch sum Rauchwerfe in ihren Gogentempeln bedieienen. Unter benen Gorten aber, welche von diefem Gurmmi= Copal zu haben sind, muß berjenige, welchen i man zu Lackfirniffen brauchen will, in fein großen Stitucken bestehen; er muß gang hell, flar, und burchfisichtig fenn, inwendig feine braune ober gelbe Rlecke, und auswendig keine unreine Schaale haben. 22Biewohl, wenn man ihn nicht so vollkommen schon haben kann, ift es auch gut, wenn er nur inwerendig rein ift; die außerste unreine Schaale fann : man auf folgende Urt wegbringen: Man nimmt t bie= jenigen Stude, welche eine unreine Schaale hoaben, thut solche in warm Wasser oder Lauge, ba sie i dann allmählig weich werden; bod muß man zusesehen, daß sie nicht gar zu weich werden. Alsbann i kann man die außerliche unreine Haut gang fauber abbscha= ben. Ferner mafcht man ihn mit reinem faaltem Waffer, und wischt ihn wiederum mit einem ræeinen Tuche ab; bann lagt man die Stucken wohl trerocken werden, damit man sie hernach zu ber Solutionn ftoffen und pulverifiren fann. Collten fich die Stucke nicht alle vollkommen reinigen lassen, so lese maan die reinesten aus zu bem flaren Lackfirniß, bie annbern, so noch etwas unrein sind, kann man mit zu i Lackfirniffen unter und auf allerhand Farben gebrauuchen, wo man nur einen guten Blang, nicht aber einene vollige Rlarheit vonnothen bat.

Won den Lackfirniffen zum Lackiren. 23

Der Gummi-Copal ift etwas schwer aufzulofen, weil er, nach bem Berichte unterschiedlicher Chymiter, eine ziemliche Menge magrichter Theilchen in fich hat, wodurch der Spiritus Vini magricht gemacht, und also schwächer wurde; boch kann man es auf folgende Urt ins Werk richten: Man nimmt g loth Copal; ftoget folden in einem Morfel flar; bann thut man ihn in eine irbene Schuffel, fprenget barüber ein halb loth rectificirt Spickol, und mischet es wohl burch einander; hernach laffet man es ben einem warmen Dfen fteben und trocken werben. Alsbann reibet man es wohl unter einander, daß es wie ein trochner Sand wird, sprenget wieber ein halb loth Spickol barüber und verfahrt wie vorgebacht. Je mehr man nun biefes wiederholet, je beffer lofet fich ber Copal auf. Godann thue man Diesen mit Spickol getrankten Copal in ein Flaschenglas, gieße Spiritum Vini rectificatissimum darauf, und laffe es auf bem Dfen ben erleidlicher Hiße 24 Stunden, oder noch einmal fo lange bigeriren. Nachstdem gieße man es durch ein leinen Zuch, ober durch ein Filtrum von grauem Papier, so ist der Copal zum Gebrauche fertig.

Noch eine Urt, ben Gummi-Copal ohne Olitäten aufzulösen, pflegen einige folgendergestalt anzugeben: Man nimmt 2 Loth Copal, serner 6 Loth Untimonium; diese benden Species werden flar gestoßen, in einen Kolben gethan, und auf warmen Sand

geset, bis sich der Copal selbst auslöset. Es muß aber der Kolben zum öftern umgerüttelt weerden. Wenn sich der Copal völlig solviret hat, so gießet man ihn von dem Antimonio ab und lässet deenselben hernach vom Apotheker durch Sal vollatile abziehen. Bon der Kanne muß ein halb Mösel abgezogen werden.

Bon ben weißen Cackfirnissen hat mam folgende Urten. Dimm:

Gummi Copal 8 loth. Gummi Sandarack 4 loth. Gummi Maskir 2 loth.

Diese Stucke zerstoße in einem Morsel sauber: und klar; bann thue sie in eine irdene glasürte Schrüssel, gieße darauf 2 koth rectificirtes Spickol, rühre es wohl unter einander, und laß es in gelinder Währme ben dem Ofen eine Stunde lang stehen. Herrnach thue alles in ein Flaschenglas, gieße darauf i Maaß des allerstärksten Spiritus Vini, rüttle es wohl unter einander, seße es hernach auf einem ziermlich warmen Ofen in den Sand, saß es dis 2 mal 24 Stunden stehen, so wird es sehr hell und flar werden. Hernach mache ein Filtrum von grauem köschpapier, saß es durch dasselbe in ein rein Glas lausen, so ist der klare Firniß bereitet, daß du ihn zum Ueberstreichen brauchen kannst.

Bon ben Lackfirniffen zum Lackiren. 25

Ein anderer weißer Firniß. Man nimmt barzu:

Gummi Mastir 4 koth.
Gummi kack 8 koth.
Gummi Sandarack 4 koth.
Gummi Unima 3 koth.
Weißen Wenhrauch 2 koth.
Spiritum Vini, vom allerstärksten 3 Pfund.

Diese Stücke werden klar gestoßen, in den Spiritum Vini gethan, und auf dem Dfen 24 Stunden im Sande digeriret; hernach seiget man es durch ein leinen Tuch in ein rein Glas. Man kann diesen Firniß gebrauchen über Wasserfarbenbilder, Papier oder Pergament.

Ein anderer weißer Lackfirniß. Rimm: Weißen gestoßenen Sandarack 6 toth. Gestoßenen Mastir 2 toth. Gestoßenen weißen Agtstein 2 toth. Weißen Cyprischen Terpentin 2 toth.

Dieses wohl vermischt zum warmen Dsen gesetst, hernach Spiritum Vini barauf gegossen, und wie vorher verfahren.

Ein anderer weißer Lackfirniß. Mimm den allerstärksten Spiritum Vini 10 toth. Klar gestoßenen Sandarack 2 toth. Venedischen Terpentin 2 toth.

Dieses

Diefes laß auf bem Dfen 48 Stunden bigeerfren, und feige es burch. Diefen Firnif fann marn nur ju hellen Sachen gebrauchen.

Moch ein anderer. Mimm: Gestoßenen Sandarack 2 Loth. Rlaren Terpentin 2 Loth.

Lag biefes in einem irdenen Geschirre ben maffigem Feuer schmelzen; sodann gieße Terpentinol darzu, Damit fich bie vorhergehenden Sachen barinnen auf Man muß aber bas Feuer wohl in Ucht nehmen, und die Sache an einem fregen Orte maachen. Diefer Firniff tann zu allerhand Tafeln und Geemalden gebraucht werden.

Ein weißer Mastirfirniß. Mimm: Rlar gestoßenen Sandaract 2 Loth. Mastir 3 Loth.

Spiritum Vini rectificat. 12 loth. Laf es auf dem Dfen digeriren, und feige es bourch, fo ist ber Firnif fertig.

Ein anderer weißer Mastirfirniß. Miimm: Spirit. Vini rectificat. rund ein halb Mofel. Gummi Urabic. 6 foth. Gummi Sandarack 4 Loth. Gummi Mastir 2 Loth.

Diese Stude flar gestoßen, in ben Spiritum Vini gethan, und wie vorher gedacht, verfahren.

190ch

Don den Lackfirniffen zum Lackiren. 27

Moch ein anderer. Mimm:

Auserlesenen Gummi Sandarack 21 loth.

Auserlesenen Gummi Mastir I Loth.

Gummi Anima 1 loth.

Gummi Elimi I Loth.

Spirit. Vini vom allerstärksten z halb Rosel.

Der Sandarack und Mastir mussen gestoßen, und in den Spiritum Vini gethan werden. Hernach seßet man sie auf den warmen Osen, daß sie sich solviren. Die andern Gummata aber thut man nur in ein Glas, und gießet anderthalb Finger hoch Spiritum Vini darüber, und lässet sie so lange stehen, bis die andern solviret sind. Hernach seiget man es durch, und vermischt es mit einander.

Ein vortresticher weißer Glanzstrniß. Nimm: Schönen und hellen Sandarack 8 loth. Lannenpech 1 loth.

Abgefottenen Benebischen Terpentin 2 Loth. Gut Spickol 2 loth.

Darzu kömmt noch ein halb Nösel Spiritus Vinit rectificatus. Wenn nun der Sandarack klar gestoßen ist, thut man die Species zusammen in ein reines Glas, verbindet es fest mit Blase, rühret es wohl unter einander, und seset es in gelinde Wärme. Man muß es aber oft umrühren, damit sich die Materie nicht auf den Boden setz; so zergehet alles gelinde, daß es in einer halben Stunde

fertig,

fertig, und zum Gebrauche tuchtig ift. Mit diefem Kirnif tann man Rupferfliche, illuminirtee Bilber und Landschaften sauber lactiren.

Ein anderer weißer Firnig. Nimm: Des besten weißesten Bernsteins 4 lottb. Mastir r Loth. Colophonium 1 Quentlein.

Spiritum Vini rectificat. 1 Nosel.

Mit Diesem ist eben so, wie vorher gelehret, umgugeben. Darzu kann man bernach noch cetliche Tropfen von einem hellen Lackfirnif thun.

Ein weißer Firniß auf Silber. Nimm: Rlar gestoßenen Sandarack 2 loth. Bestoßenen Mastir I loth.

Weißen flar gestoßenen Ugtstein I Lothi.

Diese Stude thue in ein Glas mit einem cengen Balfe, gieße barüber ein Rofel bes besten Firang. brandtweins, verbinde das Glas wohl, und liaß es auf einer warmen Stelle, als auf Miche, ober eeinem warmen Ofen, allgemach fochen; feige es ab, und bebe es zum Gebrauch auf.

Noch ein anderer weißer Lackfirniß. Nimm: Gummi Lack 3 Loth. Weißen Ugtstein 3 Loth. Gummi - Copal, i und ein halb loth.

Sandarack 11 loth. Spiegelharz I loth.

Wiefe

Bon den Lackfirniffen zum Lackiren. 29

Diese Stücke stoße klein, gieß ben besten Brandtwein darauf, daß er im Glase 3 oder 4 Finger hoch über die gestoßenen Sachen gehe, binde das Glas seste zu; koche es allgemach in einem Topse mit Wasser; wenn es genug gekocht hat, daß die Spescies aufgelöset sind, so gieße den oben schwimmenben Liquorem ab, und was übrig geblieben ist, seige durch, und hebe es zum Gebrauch auf.

Ein schöner weißer Lackfirniß zu weißen, rothen, gelben, grunen und blauen Farben. Nimm:

10 loth Brandtwein.

2 loth flein pulverisirten Sandarack.

2 1oth Benedischen Terpentin.

Thue es zusammen in ein Glas, verwahre es oben mit gewichstem Papier und Rindsblase, seße es in einen Topf mit Wasser, unten in den Topf thue Hou, laß es ben 3 Stunden über einem Rohlseuer stark sieden, die alles rocht aufgelöset ist; gieß den Birniß siedend durch ein haren Tuch, und verwahre ihn in einem Glase mit engem Halse zum Gebrauch. Dieser ist vortrefflich.

Ein flarer Firniß. Nimm:

6 Loth Gummilack.

2 Loth Sandarack.

Dieses zerstoße klar, und thue es in ein Glas, gieße barauf ein halb Pfund Spiritum Vini, laß es bevm benn Feuer zergehen, und drucke es durch ein leinen Tuch; alsdann laß es 3 oder 4 Tage stehen, sodann gieße das Helle, so oben stehet, in ein rein Gefäß aus.

Ein herrlicher klarer Cackfirniß, ber im warmen Wasser und Feuer halt. Nimm:

> Gummilack ein halb Loth. Gummi Sandarack 1 Loth. Mastir 1 Loth. \ Weiß Harz \frac{1}{2} Loth.

Diese zerstoße und thue sie in ein Glas, gieße barauf ein halb Maaß Spiritus Vini, laß es auf dem Ofen im Sande digeriren, und verfahre damit, wie

vielmals gemeldet worden.

Ein anderer flarer und schoner Lackstrniß.

Gummi Sandarack 4 loth. Reinen Ugtstein 4 loth. Gummi Mastir 4 loth. Gummilack 4 loth.

Wenn diese Species klar gestoßen sind, so thue sie in ein Glas und gieße IPsund Spiritus Vini darsüber, übrigens darf man nur, wie schon gedacht, damit verfahren.

Don den Ladftrniffen gum Lactiren. 31

Ein schöner klarer Copalfirnis. Rimm: Gummi Copal 4 loth.

Sandarack 2 Loth.

Weißen Ugtstein 2 loth.

Weißen Wenhrauch 1 loth.

Spiritus Vini 1 Rosel.

Damit kann man auf obige Beise verfahren.

Einen schonen klaren Firniß auf Wasserfarben zu machen. Nimm:

Mastir i loth.

Gummi Sandarack 6 loth.

Benedischen Terpentin 3 Loth.

Spiritus Vini 1 Mosel.

Damit verfahre, wie schon erwähnet worben.

Ein vortrefflicher flarer Firnis, ber wie Glas glanzet. Nimm:

Des reinsten Gummilacks 4 loth.

Gummi Sandarack 2 loth.

Der reinsten Mastirkorner 2 loth.

Gummi Unima 11 loth.

Weißen Wenhrauch 1 loth.

Unter diesen Stücken muß man den Gummi Sans darack zuvor mit scharfer Lauge wohl kochen, hers nach trocknen und klar stoßen; dann stößt man die übrigen Stücke auch, thut sie in eine Phiole mit langem Halse, darüber gießt man den besten rectisssicirten und tartarisirten Spiritus Vini 1½ Pfund,

läßt

läst es auf einer heißen Asche sieben, und rührt es oft um, damit sich die Materie nicht auf dem Boden zusammen anseße. Hernach seiget man es durch ein leinen Tuch in ein rein Glas. Man muß sich aber hüten, daß kein Staub darzu komme. Dies ser schöne Firniß dienet allerhand Gemälbe auf Papier oder Pergament, die mit Gummisarben gemalt sind, zu überstreichen, welches 8 bis 10 mal geschehen kann. Ist es wohl trocken, so polire es mit Trippel und Baumol mit einem leder so lange, bis es schön glänzet.

Ein klarer Firniß. Nimm:

Des besten rectificirten Brandtweins 1 Maaß. Gummi Copal 6 Loth. Gummi Sandarack 6 Loth. Mastir 4 Loth.

Benedischen Terpentin 2 loth.

Stoße die Gummata klar zu Pulver, und thue sie in eine Flasche ober in ein weites Glas mit engem Halfe, sehe es in einen Topf Wasser, und laß es Teunde darinnen wohl verbunden sieden, jedoch ohne Flamme. Hernach laßt man es in dem Topfe von sich selbst kalt werden, gießt sodann den Terpentin warm absonderlich darzu, und seiget es durch ein leinen Tuch in ein reines Glas, so ist er zum Gebrauche fertig.

Bon ben Lackfreniffen zum Lackiren. 33

Noch ein anderer Firniß. Nimm:

Mastir 6 Loth.

Sandarack 8 Loth.

Copal 2 loth.

Colophonium 1 loth.

Benedischen Terpentin 2 loth.

Des besten rectificirt. Franzbrandtw. 1 Mosel. Berfahre mit diesen Sachen, wie bereits unterschiede liche mal gelehret worden.

Ein anderer klarer Lackfirniß. Nimm:

Gummilack 12 loth.

Sandarack 1 loth.

Weißen Ugtstein I loth.

Terpentin 1 Quentlein.

Stoße die Species alle klein; thue sie in ein Glas, gieße darüber ein Quartier des besten rectificirten Brandtweins, vermahre es wohl, und laß es etliche Tage an einem warmen Ofen stehen; schüttle es oft um, und wenn alles zergangen ist, so seige es durch, und hebe es zum Gebrauch auf.

Ein weißer Lackfürniß, für die Buchbinder,

Die Frangbande bamit zu lacfiren. Dimm:

Pulverifirten Gummi Sandarack 2 loth.

Des besten Venedischen Terpentins 1 loth.

Des besten rectificirten Brandtweins 10 loth. Thue solches in ein wohl verwahrtes Glas, und koche es in einem Topf mit Wasser 3 Stunden lang, seige es durch ein haren Tuch, und hebe es auf.

C

Gin

Ein klarer Terpentinsirniß. Rimm: Benedischen Terpentin 2 loth. Sandarack 2 loth. Gummi Unima 2 loth.

Diese Stude alle wohl und flar zerstoßen, laß sie in einem Geschirr wohl zusammen schmelzen, gieß darauf 12 loth Terpentinol, koche es wohl mit einander, und rühre es um; dann drücke es durch ein reines Tuch, und hebe es auf.

Ein anderer schoner klarer Lackfürniß.

Gummilack in Körnern 12 Loth.
Sandarack 4 Loth.
Rlaren praparirten Weinstein 2 Loth.
Rlaren Ugtstein 2 Loth.
Terpentinol 1 Loth.

Die ganzen Species stoße klar, und thue hernach alles in ein Glas mit engem Halse; sehe es wohl verbunden an einen warmen Ort, laß es zergehen, seige es dann durch. Das Klare hebe auf, den dicken und unklaren Firniß aber, so unten bleibet, brauchet man zum Grunde wegen seiner Dicke; mit dem klaren aber werden allerhand Farben übermalet und angemacht.

Bon den Lackfirniffen zum Ladiren. 35

Ein portrefflicher weißer Glanzfirnig. Mimm:

> Gummi Sandarack 3 loth. Enprischen Terpentin 6 foth. Mastir 21 Loth. Olei de Been 1 Gran.

Spiritus Vini rectificat. 20 loth.

Den Sandarack und Maftir muß man vor allen Dingen auf einem Malersteine trocken febr flar reiben; bernach vermischet man es mit bem Terpentin, und thut es in eine Phiole. Godann gieft man den Spiritum Vini mit dem Oleo de Been barüber, und lagt es 24 Stunden fteben; boch muß es etliche mal umgeruttelt werben, damit sich alles folvire. Sollte fich aber nur ber Terpentin feßen, so nuß man es mehr schütteln, bis sich die Materie aif bem Boben feget. Bernach, wenn es gestanden bat, nimmt man die Solution vor, emb ruttelt es zuerst wohl unter einander; bann fest man is in eine Sandkapelle fo tief, als ber Spiritus in Glafe ift. Allsbenn giebt man allgemach Keuer, bis er anfangt zu fieben. Stunde leng muß man es siedend erhalten; bere nach nimmt man die Rapelle samt dem Glase vom Feuer, und fest es an einen fuhlen Ort, bamit es von sich selbst nach und nach abkühle, und so läßt man es bis auf ben zien Zag fteben. Bernach gießt man gang facht ben Kirnif in ein reines Blas, fo daß die dicke Materie ganzlich zurüft bleibe. Das abgegoffene Klare verwahret man wohl zum kunftigen Gebrauch.

Rother Firniß. Mimm:

Des besten auserlesensten Drachenbluts 4 Loth. Gummilack 4 Loth.

Des besten rectificirt. Franzbrandtw. 11 Mosel. Sese es vermischt an einen warmen Ort, laß die Farbe wohl ausziehn, seige es durch, und hebe es auf.

Rother Firnis, die Farben damit anzumachen.

Gummilack 6 loth.

Sandarack 4 loth.

Colophonium, 2 loth.

Venedischen Terpentin & loth.

Rectificirten Brandtwein 1 Nofel.

Die Gummata stößt man zu Pulver, und thut sie mit dem Spiritu Vini in ein weites Glas mit einem engen Halfe, seßet es in einen Topf mit Wasser, und läßt es darinnen eine Sturde kochen, doch ohne Flamme und wohl verbunden. Hernach läßt man es in dem Topfe von sich selbst kalt werden, gießet den Terpentin warm besonders darzu, und seiget es durch ein Tuch. Sollte dieser Firnist allzugeschwind trocknen, so darf man nur mehr Terpentin darzu gießen.

Bon den Lackfrniffen zum Lackiren. 37

Ein anderer fchiner Lackfirniß. Dimm:

Gummi Sandarack 5 Loth.

Bubereiteten Benedischen Terpentin 4 Loth.

Mastir & toll.

Spiritus Vini 8 loth.

Damit verfähret man, wie schon gedacht worden, und überzieht damit alle hellrothe Farben, wie auch weiß, gelbe, grüne und blaue, und auch was versilbert oder vergoldet ist.

Ein schoner Glanzfirniß. Nimm:

Gummi Sandarack 8 loth.

Copal 8 loth.

Mastir 6 loth.

lack 12 loth.

Reinen Agtstein 12 loth.

Spiegelharz 2 loth.

Spiritus Vini rectif. 2 Maaß.

Diese Stude, wenn sie flar gestoßen sind, werden mit bem Spiritu Vini in ein Rolbenglas gethan; auf dem warmen Dfen digeriret, abgeseigt, und zum Gebrauch aufgehoben.

Ein anderer guter Firnif. Dimm:

Gummi Lack 8 loth.

Sandarack 4 loth.

Mastir 4 Loth.

Copal 2 Loth.

Spiritus Vini 1 Maaß.

5 2

Damit

Damit verfahre man, wie mit bem vorigen, fo kann man ihn zu allerhand Farben gebrauchen.

Ein anderer herrlicher Frniß. Dimm:

Gummi tad 2 toth.

Gummi Sandarack 4 loib.

Mastir I loth.

Gummi Copal 1 toth.

Reinen Agtstein . 1 Loth.

Spiritus Vini 1 Maaß.

Der Gummi Copal und Agtstein werben in einem Schmelztiegel geschmolzen; die übrigen trocknen Stücke aber werben gestoßen, und in einer Phiole digeriret, hernach durchgeseigt. Damit kann man auf blaue, grüne, weiße und pomeranzengelbe Farben lackiren.

Ein schwarzer Firniß. Nimm:

Gelben Ugtstein 3 Quentl.

Silberglatte 3 Quentl.

Gummi tack 17 Quentl.

Mastir I Quentl.

Judenpech 1 Duentl.

Schiffpech 1 Quentl.

Terpentin I loth.

leindl & Pfund.

Die trocknen Stucke muß man stoßen, hernach thue man sie in ein Glas zu dem Dele und koche sie in einem Topfe mit Wasser an einem fregen Orte,

Bon den Lackfirniffen zum Lackiren. 39

und seige es durch, so ist ber schwarze Firnis

Ein Chinesischer Firniß. nimm:

Gummi Lack 8 Loth. Gummi Sandarack 8 Loth. Colophonium 4 Loth.

Spiritus Vini 1 Maaß.

Dieses alles thue, nachdem die Gummata gestossen worden, in ein Glas, verbinde es fest, und laß es-24 Stunden an der Wärme stehen. Hernach toche es in einem Ressel oder Topse mit warmen Wasser eine Stunde lang, gieß es durch ein leinen Tuch, und laß es in einem reinen Glase erkalten.

Ein anderer Chinesischer Firniß. Nimm: Gummi Unima 2 Loth. Mastir 4 Loth. Sandarack 4 Loth. Spiritus Vini 1 Nosel.

Damit verfährt man, wie ist gemeldet worden. Man kann diesen Firniß zu allen Farben gebrauchen. Will man ihn über illuminirte Bilder zieden, so muß man sie erstlich mit dem Temperaturwasser, welches oben gelehrt worden, oder mit dem Leimwasser von Pergamentspänen sauber anastreichen.

Ein

Das vierte Cavitel.

Gin anderer Chinesischer Firnis. Dimm:

Gummi kack 16 Loth.

40

Ugtstein 4 loth. Mastir 8 loth. Sandarack 16 loth.

Spiritus Vini 2 Maaß.

Damit fann man verfahren, wie mit andern lad-firnissen, beren oben gebacht worben.

Ein vortrefflicher Chinesischer Firniß.

Gummi Lack 12 Loth.

Mastir 3 loth.

Agtstein 2 Loth.

Sandarack 4 Loth.

Spiritus Vini 13 Pfund.

Die Berfertigung ift bereits ofters gelehret worden.

Gin schoner Chinesischer Lackfirniß. Dimm:

Gummi Lack 8 Loth.

Sandarack 8 loth.

Mastir 4 loth.

Agtstein 2 loth.

Spiritus Vini 13 Pfund.

Die Zubereitung geschiehet gewöhnlicher maagen.

Bon den Ladfirniffen zum Ladiren. 41

Ein vortrefflicher Chinesischer Lackstrniß.

Gummi Lack 24 Loth.

Sandarack 6 loth.

Mastir 5 loth.

- Agtstein 5 Loth.

Copal 4 Loth.

Spiritus Vini 3 Mosel.

Mit diesem verfährt man, wie gedacht worden. Und wenn der Grund sauber poliret worden ist, so wird ber kackfirniß etliche mal aufgetragen.

Ein Indianischer Lackfürniß, auf welchem man fauber vergolden kann. Dimm:

Reinen Gummilack 4 loth.

Gummi Sandarack 4 loth.

Gefornerten Mastir 4 loth.

Weißen Wenhrauch 4 loth.

Ugtstein 4 Loth.

Feinen Umbra 4 Loth.

Goldglot 12 loth.

Judenpech 4 loth.

Reinen Benedischen Terpentin 2 Pfund.

Gesotten Leindl 2 Pfund.

Diese Stucke, wenn sie klar gestoßen sind, sest man in einem reinen Geschirre zusammen gemischt über ein Rohlenfeuer, daß sie sich solviren. Will man wissen, ob es gut ist, so lasse man einen Eropfen

E 5

auf

auf ein Meffer fallen, und sehe, ob man das Messer mit dem Finger ausziehen kann; geschiehet es, so ist er gut; wo nicht, so muß es langer gekocht werden. Die Sachen, worüber es gestrichen wers den soll, mussen vorher mit Leimwasser oder Temperaturwasser getränket, hernach mit Kreide angestrichen senn. Hernach streiche man eine Schwärze darüber. Endlich trägt man diesen Lack auf, welschen man nachgehends vergulden kann.

Ein schöner Indianischer Firniß. Nimm:
Reinen Mastir 3 Loth.
Gummi Sandarack 6 Loth.
Colophonium 4 Loth.
Wenhrauch 2 Loth.
Gummi Lack 3 Loth.
Gummi Unima 2 Loth.
Gummi Copal 2 Loth.
Spiritus Vini 2 Pfund.

Die Gummata muffen tlar gestoßen, und in einem weiten Glase mit dem Spiritu Vini digeriret wers ben. Sodann wird es durchgeseigt und aufgeshoben.

Ein guter Lackfirniß, damit man Blech überftreichen fann. Dimm:

> Mastir 2 Loth. Sandarack 4 Loth. Spiritus Vini 1 Nosel.

Diesen

Bon den Ladfirniffen zum Ladiren. 43

Diesen Firniß darf man nur, wie oben beschrieben worden, zubereiten, so ist er fertig.

Ein schoner Goldstrniß auf alle Metalle.

Gummi kack 4 koth.
Gummi Sandarack 6 koth.
Weißen Wenhrauch 3 koth.
Mastir ½ koth.
Agtstein 4 koth.
Terpentin 6 koth.
Spiritus Vini rectificat. 3 Nosel.

Die trocknen Species werben klar gestoßen, hernach mit ben übrigen vermischet und in ein Glas gethan; bann läßt man es 24 Stunden bigeriren, und verfähret ferner damit, wie sonst gemeldet worden.

Ein anderer Goldfirniß. Nimm:

Schon weiß Harz 4 loth.

Gummi lack in Kornern 1 loth.

Sandarack I loth.

Curcuma & Quentl.

Des besten Drachenbluts & Quentl.

Damit darf man nur verfahren, wie mit bem ersten Goldfirniß.

Den Lackfürnissen folgendergestalt einen guten Geruch zu geben, nimmt man:

Muscus 2 Gran. Umbra 2 Gran, oder Bisam 2 Gran.

Diese Stücke solviret man in Brandtwein, thut barunter Bened. Terpentin, und wenn ber Firniß, den man wohlriechend machen will, vom Feuer gesetzt worden, so schüttet man die zerlaßenen Species in benselben.

Ein brauner Lackstrniß. Nimm: Gummi Lack in Körnern 6 Loth. Gummi Sandarack 4 Loth. Gummi Maskir 2 Loth. Benzoes 2 Loth.

Diese Stucke muß man in einem Morsel klar zerstoßen, und in ein Glas thun. Sodann gieße man 1 Maaß rectificirten Spirit. Vini darüber, verbinde es wohl und ruttele es oft um. Hernach lasse man es bis zweymal 24 Stunden auf einem ziemlich warmen Ofen im Sande stehen, und seige es laulicht durch ein Leinen Tuch in ein reines Glas, so ist es fertig.

Und hiermit find ben Liebhabern diefer Arbeit allers hand Arten von guten und brauchbaren Lackfirniffen ent. becket worden, welche mir theils von vornehmen Personen, die entweder viel Geld, oder andere feltne Stucke bafur gegeben haben, mitgetheilt, theils aber von mir felbst verfertiget, und acht befunden worden find.

Das fünfte Capitel.

Von allerhand Arten zu lackiren.

nicht einerlen sen; so ist nun nothig, daß wir die unterschiedene Arten zu lackiren beschreiben. Demnach machen wir den Ansang mit dem Lackiren über ein mattes Gold oder Silber. Dieses macht zuweilen nicht so viel Mühe, als das Lackiren über ein Glanzgold oder Silber. Man nimmt darzu lauter durchsichtige Farben, als Florentinerlack, distillirten Grünspan, Gummigutti, und dergl. Diese reibet man mit einem hellen und klaren Firniß an, und überstreichet damit das Gold oder Silber allentzhalben sein gleich, so daß die Farben an einem Orte nicht dicker fallen, als am andern; und auf solche Art scheinet das Gold oder Silber überaus schön durch die Farben.

Was ferner das kackiren auf Glanzgold oder Silber anlanget, so wird folgender maßen dannit verfahren: Erstlich wird das Glanzgold oder Silber 2 oder 3 mal mit Hausenblase, oder mit obgedachtem Temperaturwasser geleimtränket, jedoch behutsam, daß das Gold oder Silber mit dem Pinskel nicht etwan abgewischet werde. Hernach wenn es trocken ist, werden die durchsichtigen und zum kackiren dienlichen Farben mit einem guten klaren Spickölsunis angerieden, und fein dunn und gleich

mit einem Pinsel aufgetragen, so scheinet bas Gold over Silber schon durch, daß bergleichen Arbeit also

fehr sauber aussiehet.

Undere lackiren auf folgende Manier: Sie tragen 2 oder 3 mal einen Leimtrank von Hausenblase auf das Silber oder Gold, lassen solchen allezeit wieder trocknen, malen darnach mit dunnen und durchscheinenden Sastfarben, so mit Potasche und Alaun temperiret worden, darüber, lassen sothane Lackirung trocknen, und überstreichen sie hernach mit einem schönen hellen Firnis. Als zum Erempel: Nimm Lackmus, weiche es in ein wenig Brunnenwasser ein, laß es stehen; und wenn es wohl erweichet ist, so thue darzu ein wenig Potaschenlauge ohne Alaunwasser, lackire damit über das mit Hausenblase oder Temperaturwasser geleimtränkte Gold oder Silber, laß es trocknen, und überastreiche es hernach mit einem schönen weißen Firnis.

Willst du es aber purpurroth haben, so lactire, the du es übersirnissest, mit Concionelle darüber,

so hast du eine schone purpurrothe Farbe.

Will man eine blutrothe Lackirung haben, so brauchet man Concionelle allein, und verfähret ba-

mit, wie bereits gedacht worden.

Zu einer rothen Lackirung gebrauchen einige auch das beste Drachenblut, welches aber schon roth senn muß, und versahren damit, wie vorher gelehret worden; es muß aber mit einem hellen Firniß wohl wohl gerieben, und aufgetragen werden. Sonst giebt ein schöner Florentinerlack und Carmin eben-falls eine recht schöne rothe Lackirung, wenn ste mit einem guten und hellen Firnis angemacht, und über das Silber dunne und gleich aufgetragen werden.

Will man grun lackiren, so muß man, wenn die übersilberte Arbeit 2 oder 3 mal geleimtränket worden, solche erstlich mit Saffrangelb überziehen; und wenn es trocken ist, mit ein wenig Safftgrun wieder übersahren; so giebt es eine schöne grune Farbe. Oder man lackiret mit Safftgrun über Lackmus, so giebt es auch schön Grun. Distillireter Grunspan ist auch gut, wenn solcher mit hellem Firniß auf Silber dunn und gleich aufgetragen wird. Will man aber eine Grasegrune Lackirung haben, so trägt man sothane grune Farbe über Gold, so ist sie schön dunkel oder Grasegrun.

Eine schone gelbe Lackirung bekömmt manfolgender gestalt: Man nimmt Curcuma, auch Terra merita genannt, (welches eine Wurzel, und in den Apotheken, wie auch ben den Farbern wohl bekannt ist) und zerstößet solche, läßt sie eine Nacht hindurch in ein wenig Wasser weichen, thut ein wenig Potaschenlauge darzu, und lackiret damit über Silber; so bekömmt man eine schone gelbe Farbe. Dergleichen thut auch der Gummi Gutti; er muß aber mit hellem Kirnis angemacht und ausgetragen werden.

Man kann auch mit andern safftigen Wasserfarben, eben auf die Urt, wie oben gelehret worden, über das Silber lackiren; man muß aber
darben wohl zusehen, welche Farben die Lauge der Potasche oder des Alaunwassers vertragen können,
oder nicht.

Will man Corallenarbeit machen, so wird ber Grund folgender maßen verfertiget: Man nimmt Birn - oder Aborn - oder sonst ein ander gut bart Holz, und laft fich baraus allerhand Urbeit nach Belieben machen. Diese Arbeit poliret man mit Schachtelhalm, wie oben gelehret worden, damit fie glangend werde. Alsbann streichet man solche mit lauterm Lackfirniß an, und lagt fie trodinen. Bernach nimmt man geriebenen Zinnober 2 Meffer: fpigen, und so viel Lackfirniß, mischet bendes weder ju bunn noch ju bicke unter einander, bamit bas Solz unter bem Unftreichen damit fann bebecket werben; fo ift es recht. Man fann auch unter ben Zinnober ben gten Theil Florentinerlad thun, fo wird es noch beffer. Mit biefer Farbe bestreicht man das vorgeschriebener maßen wohl politte Solz, laft es zwen Stunden lang trodinen; und foldes thut man 6 bis 7 mal. Das lestemal aber läßt man es Tag und Nacht trochnen. Und wenn es fleine Riffe bekommen bat, oder ungleich worden ift, fo reibt man es mit Schachtelhalm ab, boch nicht allzustark, damit die Farbe nicht abgebe. Dann

Von allerhand Arten zu lackiren. 49

Dann wischet man es mit einem reinen Tuche ab, und bestreicht es wieder 2 mal, aber nur mit bloßem Firnig. Es befommt auch gern weiße Rlecke: man barf aber nichts barnach fragen, sondern nur noch einmal mit Firnif überstreichen, und alsbann 2 Tage lang trocknen laffen. Endlich nimmt man ein Stud Leder, befeuchtet es mit Baumol und feinem burchgesiebten Trippel, und reibet es bamit ab: alsbenn wischet man es mit einem Tuche ab, und reibet es mit gartem Leber, bis es schon glanget; folder Grund ift am besten auf Rundungen und gewolbte Urbeit.

Moch anbers.

Man lagt aus Upfel. oder Birnbaum. ober anderm bergleichen hartem holze breben, mas man will, doch daß es ohne Heste, trocken und nicht schrumpficht oder rauch sen; dieses poliret man mit Schachtelhalm, je glatter je besser, boch aber mit feinem Wachse. hernach nimmt man & Pfund bes besten Gummilacks in Kornern, ftoget folche Elein, thut es in ein Glas mit engem Salfe, und nießt ein halb Maaß des besten rectificirten Frange brandtweins, ber Pulver anzundet, barauf, baß er brenmal so hoch über bas Gummi gehe, rühret es bes Tags 3 ober 4 mal um, und läßt es im Sommer an der Sonne, im Winter aber ben einem warmen Ofen stehen, boch bag es ja nicht heißer werde als im Sommer von der Sonne. In biefer Gestalt Gestalt läßt man es 4 Wochen umgerührt stehen, so solvirt sich der Gununi und wird schon klar. Ze länger es stehet, je klärer wird es; das Glas muß aber wohl zugebunden senn, daß keine kuft darzu kann; sonst verdirdt es. Hernach nimmt man 4 loth Drachenblut, welches schon klar senn muß, stößt solches klein, thut es in ein besonderes Glas; darzu thut man gestoßenen Gummilack einer halben wälschen Ruß groß, und gießt von dem rectisicirten Brandtwein auch darzu, und verwahret es. gleich dem vorigen, damit nicht der Firnis verderbe. Wenn es klar stehet, so gießt man das klare Gummislack durch ein Tuch in ein ander Glas, und läßt nichts Trübes darzu kommen. Die Corallenarbeit nun völlig zu versertigen, nimmt man:

Guten ftarten rectificirt. Franzbrandtw. I Maag.

Rlar gestoßenen Gummilack 4 Loth.

Gummi Sandarack 1 Loth.

Mastirkorner 1 Loth.

Weißen Ugtstein & Loth.

Diese klar gestoßenen Species thut man in eine Phiole, ober in ein Glas mit einem langen und engen Halse, verstopfet solches sehr wohl, läßt es Tag und Nacht an einem warmen Ofen ober sonst einer warmen Stelle stehen, kocht solches hernach in heißem Sande 2 oder 3 Stunden. Alsbenn nimme man es vom Feuer ab, und seiget es in ein Glas, welches warm sehn muß, und verbindet es sest.

Diefer Firnig fann mit allen Farben vermenget werden, ausgenommen mit Grun, Beif und Blau. Will man aber auch diese Farben bamit anmachen. fo barf man nur ben Gummilack auslaffen, und bloß die andern Species ju bem Firnig nehmen. Che man aber ben Firnif auftragt, muffen bie Sachen mit Schachtelhalm rein poliret fenn. Sind Gruben barinnen, fo vermacht man folche mit Eragacanth und weißer Sterte. Bernach nimmt man 2 mal mehr Firnif, als Farbe, vermischt folche auf einem Polet und tragt fie mit bem Pinfel auf. Bupor aber giebt man bem Holze einen Unftrich nur mit porigem blogen Firnif 2 ober 3 mal. Wenn es nun trocken ift, fo bestreicht man es mit bem Firnig, ber mit Farbe angemacht ist, 4 ober 6 mal. 218. bann poliret man es mit Schachtelhalm, ber in marmem Wasser geweicht, und mit einem Tuch wieder getrochnet worden. Man fann auch ben Trippel, ber recht fein ift, jum Abreiben nehmen. Sernach bestreicht man es wieder 3 ober 4 mal mit einer hobern Farbe, fo viel als vonnothen ift, und reibt es alsbann mit einem Tuche und etwas Baumol nebft Trippel, bamit es recht glatt werde; barnach überftreicht man es noch 2 mal mit bem beften Kirnift. läßt es 2 Tage lang an ber luft trocknen, und poliret es wieder, so kommt ber Glanz viel schoner heraus.

Will man es roth machen, so nimmt man ben allerschönsten Spanischen Zinnober, ober noch beffer D 2 : / und und schöner, den besten Benetianischen Back, so wird es eine fehr schöne Corallenarbeit.

Das Schwarze macht man auch mit diesem Firniß an, und reibt es mit Trippel, der geweicht ist; darnach malet man guldene Blumen mit Muschelsgolde, so mit Gummiwasser angemacht ist, oder andere Figuren darauf. Wenn es trocken ist, so überstreicht man es mit lauterm Firniß, läßt es 2 Tage stehen, und poliret es wie schon genugsam beschrieben worden. Merke: Obgedachter Firniß muß allezeit, wenn man ihn brauchet, warm gemacht werden, man mische ihn mit Farben an oder nicht.

Bey der Schildkrotenarbeit kann man einen von folgenden Lackfirnissen gebrauchen: Nimm Gummilack in Kornern 12 Loth, reinige und stoße es wohl, thue es in ein Glas, gieße darauf 1 Maaß rectificirten Franzbrandtwein. Sodann laß es wohl verbunden 3 oder 4 Tage an einem warmen Orte stehen, und rühre es um, die der Gummilack ganzelich zergangen ist; alsbann seige es durch, und hebe es wohl auf.

Ober: Nimm Gummilack in Körnern 8 loth, reinen Mastir in Körnern 4 loth, stoße bendes klein, und thue es in eine Phiole, darauf gieß 1 Psund Spiritum Vini rectificat. und schüttle es unter einander, hernach sesse est etliche Tage in warmen Sand oder Asche. Endlich, wenn sich die Species solviret haben, und der Spiritus Vini eine schöne rothe

rothe Farbe bekommt, fo seige es laulicht burch ein zurtes Tuch, und hebe ihn zum Gebrauche auf.

Zur gelben Farbe: Ben dieser Arbeit nimmt man des besten rectisscirten Brandtweins z Maaß, ber Burzel Curcuma z loth; solches thut man zufammen in ein Glas, bindet es sest zu, und laßt es eine gute Zeit am warmen Ofen stehen, so lange dis sich der Brandtwein schön gelb gefärbt hat. Alsedann bebt man es durchaeseigt auf.

Die gelbe Kackirung machen andere auch folgender maßen: Sie nehmen Aloes Succotrinae 3 toth, stoßen solche klein, und gießen darüber genugssamen Brandtwein, thun darzu gestoßenen Curcumä 5 toth, und lassen es in der Warme stehen. Hat sich der Brandtwein genug gefärbet, so gießen sie ihn ab: alsdann vermischen sie ihn mit dem Firniß, dessen Ansfangs ben der Schildkrötenarbeit gedacht worden ist.

Will man nun die Schilbkrötenarbeit verfertigen, so muß das Holz zu solcher Arbeit erst mit Schachtelhalm poliret werden. Sollten etwa Spalten oder Riße im Holze senn, so werden solche mit Enweiß und Weizenmehl angefüllt. Wenn dieses trocken ist, so muß es mit Schachtelhalm sauber poliret werden; je reiner es nun abgerieben wird, je schöner wird es. Hernach überstreicht man die Sachen mit bloßem Firniß, dessen ben der Schildkrötenarbeit zuerst gebacht worden ist, 2 mal. Alsbann vermischet man Zinnober oder Mennige mit dem unreinen Gummis

lact,

lack, ober auch mit erwähntem Firniß, und überftreicht bas Bolg 3 bis 6 mal ben einer gelinden Barme; fie muß aber nicht zu groß fenn, fonst ziehen sich Blasen. welche die Sachen verderben. Ift es nun bestrichen und trocken, so reibet und poliret man es auf bas beste; so ist ber Grund fertig. Darnach kann man mit Drachenblut nach Schildfrotenart malen, und wenn es trocken ist, noch einmal auf die Rlecke malen. Man kann auch zu bem Drachenblute etwas reinen Florentinerlack mischen. Ueber die Karbe fann man auch etwas geriebenen Indigo thun, und die Rlecke Damit überstreichen, wie auch etwas Goldglang barein streuen, so viel man will. Usbann muß es 6 bis 8 mal mit bem Lackfirniß überstrichen werden, und zwar bas erstemal mit einem großen Dinfel gang geschwind, boch so behutsam, baß ein Ort nicht 2 mal überstrichen werde, sonst wird bas Drachenblut samt der Arbeit verdorben. Aft es das erste mal trocken. fo kann man alsbenn langfam ftreichen. Dann lagt man es trocknen, und hierauf wird es poliret, wie fchon gelehret worden. Ift biefes gefchehen, fo macht man Muschelgold mit Gummiwaffer an, flecket bar= auf nach Belieben und läßt es trocknen. Endlich überstreicht man es noch einmal mit flarem lack, und poliret es, bis es einen Schonen Blang bat.

Ben dem Lackiren über illuminirte Bilder hat man nur nachfolgendes in Acht zu nehmen. Die Sachen, welche man mit folchen illuminirten

Bilbern belegen und hernach ladiren will, muffen ebenfalls vorher fauber mit Schachtelhalm ober gartem Bimsftein poliret werden. hernad muß man fie mit Temperaturmaffer leimtranken, und barauf Die Farben zum Grunde auftragen, worzu man weiß, grun, gelb, blau, roth zc. nehmen fann, oder was jedem beliebet. Damit muß das Bol; 3 mal angeftrichen, alsbann getrocknet, und Bernach poliret werben. Darauf nimmt man allerhand illuminirte Bilber, worauf Chinesische und Japanische Figuren, oder auch andere Dinge, als Pflanzen, Thiere, Bogel und bergleichen befindlich find, welche man ben ben Bilberhandlern haben fann. Diefe fchneibet man fauber aus, nach ben außerften linien ober Zugen ber Figur, und diefes entweber mit einer fleinen Schecre, oder noch beffer mit einem subtilen Federmeffer. Will mans, zumal ben großen Figuren, recht fauber haben, daß man die Erhöhung des Rupferstiches nicht merte, fo kann man auf der weißen Seite bes Papiers an den Enden das außerste weiße Papier etwas schief wegschneiben, welches am füglichsten mit einem scharfen Febermeffer geschehen bann; wos ben aber wohl Uchtung zu geben ist, daß man nicht au tief schneide und den Rupferstich verlege. fleinen Figuren gehet dieses nicht wohl an, und es ware auch viel zu mubfam. Benn bie Figuren fauber ausgeschnitten find; fo fann man diefelben vorher auslesen und in Ordnung bringen, wie fie fich

am besten auf einander schicken, und in Unsehung ihrer Karben auf bein Grunde mohl prafentiren mochten. hierben muß man fich buten, bag man nicht Figuren nehme, welche eben mit folden Farben illuminiret find, bergleichen man zum Grunde gehabt, weil sie fich alsbann gar nicht ausnehmen. Wenn nun die Figuren wohl geordnet find, fo nimmt man bie größten und vornehmsten Figuren, und neßet fie auf ber weißen Geite mit schlechtem Brandtwein; fobann bestreicht man ben Plas, wo man fie aufleimen will, mit Temperaturwaffer, leimet sie auf, und brucket sie fauber, jedoch fest an. Auf gleiche Beife verfährt man mit ben fleinen. Vornehmlich muß man ben allen Siguren babin feben, daß sie am Ende feste angeleimt merben; follten fie aber an einem Orte fich etwan los geben, fo muß man fie wieder fubtil anleimen. Ueberhaupt ist zu merken, man muß weder ben Plat, worauf sie geleimet werden, noch bas Bild felbit allzustark mit Temperaturwasser anstreichen; benn, wenn es zu fark und zu bick angestrichen ist, ziehet es nicht so gut an; es springt auch gern wieder los, und man kann leicht die Riguren beschmugen, und die Farben vermischen. Sind nun bie Bilder reinlich und fauber aufgeleimt, und auch getrocknet; so überstreicht man sie subtil mit Temperaturwasser, welches wohl zwenmal gesche-Andere verrichten es mit leimwasser ben fann.

bon Dergamentfpanen; beffer aber ift bas Tempe. raturwasser. Nachber läßt man es wieder mohl trodnen. Darauf überftreicht man bie Bilber mit einem weißen und flaren Firnig 6 bis 8 mal. und läft es wohl trocknen. Alsbann poliret man es mit Trippel und Baumol mit einem garten leber. Will man es recht schon und sauber haben, so überftreicht man es alsbann noch einmal mit Lackfirnife. und poliret es wie vorher, so wird es einen schonen Glang befommen.

Will man die Arbeit marmoriren, so muß man die dunkeln Karben zuerst anstreichen, und barnach die hellsten brein malen, oder mit einem Dinfel von Schweinshaaren einsprengen.

Die Karben fonnen erstlich nur mit reinem Baffer angerieben werben; und wenn fie flein genug find, laft man fie wieder trodnen, und bebet fie jum Gebrauch auf, da fie bann mit Gummis maffer, so nicht bicker als Baumol fenn muß, angemacht merben.

Will man Violenblau haben, so nimmt man ben besten Gummilact in Rornern, ben besten Rlorentinerlack, bas schönste Blenweiß, und blaue Englische Asche, jedes gleich viel, reibet es auf einem Steine flar, und verfahrt bamit, wie mit andern Karben.

Gine Karbe, so einem Saphir gleich ift, macht man alfo: Man verfilbert erft die Sachen, bann bestreicht D 5

bestreicht man sie 5 ober 6 mal mit gutem Lackfirniß, der mit Ustramarin, jedoch nicht allzustark vermischt ist, läßt es hernach trocknen, überfirnisset es wieder, und poliret es.

Will man die Farben schon haben, so nimmt man Gummi Arabicum darzu, jedes gleich viel, und eine Galle von einem großen Hechte; dieses mischt man unter einander, und reibt die Farben damit an, so werden sie überaus schon werden.

Gelbes Lackwerk versertiget man solgendergestalt. Man nimmt sein Neis- oder Schüttsgelb, und macht es mit dem rothen Firnis an.
Oder man bestreicht das Holzwerk mit Bleyweiß, so mit Hausenblasenwasser angemacht worden, und wenn es trocken ist, so poliret man es mit Schachtelhalm. Nimm den pulverisirten Curcuma, thue ihn in ein Glas, und gieße vom rothen Firnis darüber, in welchen zuvor ein wenig Saffran geleget worden, und überstreiche damit das Holz, wie vorher gemeldet worden.

Schwarz Lackwerk macht man also: Man überstreiche das Holz mit Rienrauch, so mit Beinschwarz und mit Grundstrniß vermischt worden, 4 oder 6 mal, polire es hernach mit Trippel und Del, alsbann überstreiche es mit dem klaren Firniß einmal; alsbenn reiße man darauf allerhand Figu-

ren und Blumen zc. mit Muschelgold, Silber ober andern Farben, so mit Gummiwasser angemacht sind, bernach etliche mal mit klarem Firnis überstrichen, und denn zulest poliret.

Blau Lackwerk: Streiche das Holz mit fein geriebenem Blenweiß an, so mit Hausenblasen-wasser angemacht ist, und polire es mit Schachtelbalm. Ueberstreiche es hernach mit kasur=oder Schmalzblau, oder anderm Blau, so ebenfalls mit Hausenblasenwasser angemacht ist; laß es trocknen, und überstreiche es dann mit klarem Firniß, reiß darauf und male allerhand Figuren, und überstreiche es dann mit Firniß und polire es, wie das vorige.

Grün Lackwerk: Der Grund wird gemacht, wie ben dem blauen. Un statt der blauen Farbe aber, nimmt man eine geriebene grüne Mirtur mit Grünspan, (oder Schüttgelbe mit Uschenblau und Grünspan vermischt, welches eine schöne grüne Farbe giebt,) die mit Hausenblasenwasser angemacht ist, und damit verfährt man, wie vorher ben dem blauen gemeidet worden.

Weiß Cackwerk: Ueberstreiche bas Holz mit Blenweiß, so mit Hausenblasenwasser angemacht worden, 2 oder 3 mal, polire es mit Schachtelhalm, hernach überstreiche es mit klarem Firnis.

60 Das fünfte Capit. Von allerhand 2c.

Marmorirt Lackwerk: Man macht einen Grund auf das Holz, von was für Farbe man will, und machet hernach Abern auch von was Farbe man will, entweder roth, blau, weiß zc. so mit Hausenblasen oder Gummiwasser, oder starkem Brandtwein vermischt ist, woreln man glänzenden Streusand einstreuen kann, dergleichen auch Muschelgold; übrigens versähret man, wie oben gezeiget worden, und bestreichet es 2 mal mit weißem Firnis.

Und hiermit ift nun diese saubere Arbeit hin-Tänglich beschrieben, und des Liebhabers Berlangen gestillt.



Das erste Capitel.

Vom Wachsbossiren, was es sen, und was darzu erfordert werde.

as Wachsboffiren ist eine sehr reinliche und artige, fonderlich aber curibfen Liebfiabern und geschickten leuten wohlanftanbige Runft. Es heißt aber Bachsbosiren fo viel, als aus Wachs allerlen artige Figuren und Bilber, ent. meder aus freger hand, oder mit Sulfe ber bargu gehörigen Formen, ju verfertigen und hervor ju bringen. Ben ber erften Urt wird von bem Bof. firer, ber, gleich einem Bildhauer, welcher aus einem Stude Solz ober Stein ein Bilb fchafft. aus einem Stude Wachs aus freger Sand eine Figur ober ein Bildniß vorstellig machen will, erforbert, daß er die Zeichenkunst fehr wohl verstehe. Die Proportion jedes Gliedes an einem Menschen ober an einer andern vorgenommenen Figur wiffe. und jebem Dinge feine gehörige Schicklichkeit, Form und eigentliche Geftalt geben fonne. Bu diefer Arbeit bat er nun feine andern Inftrumente vonnothen, als ein Stud fchones Bachs, gefarbt ober ungefarbt, nach Erforderniß bes Bilbes, nebft etlichen Bossirbolgerlein von allerlen Form, so aus bartem

bartem Bolge, ober weißem Beine gemacht, born rund, breit, fchmaal, vierectigt, brevedigt, fpifig zc. fenn muffen, wie folches bes Bachsboffirers Urbeit erforbert; mit folden arbeitet er nach feinem Befallen, und aus frener Fauft. Diefes ift eine febr fünstliche Arbeit, welche ausführlich zu beschreiben, eine weitlauftige Schrift ober ein Buch erforbern wurde, to aber fur diegmal mein Borhaben nicht ist. Die andere Urt erfordert nicht so viel Runft und Wiffenschaft, und hat hingegen nur Formen von dem Bildschnißer, oder auch allerlen von Gips ober Holz gemachte Formen vonnothen. Wie aber bas Boffiren verrichtet, bas Wachs zubereitet, und Die Formen gemacht werden, will ich im folgenden vorstellen, und erstlich von bem Wachse selbst ben Unfang machen.

Das zwente Capitel. Von dem Wachse an sich selbst.

ren, indem folches ja allen und jeden, ja fast ben kleinsten Kindern bekannt ist. Es wird in großer Menge aus Moscau, Pohlen, Litthauen, Liesland und Curland, alwo es in wilden und großen Wäldern in die hohlen und von den Bauern darzu ausgehauenen Baume von den Bienen getragen wird, nach Holland, Engeland

und Deutschland, (ba es zwar bessen auch viel giebt, doch aber nicht so häufig als in obgedachten landern,) verführet. Conberlich ist das Wachs in den Upotheken sehr gebrauchlich. indem ohne daffelbe ja fein Pflaster zubereitet werben fann. Bas meinen Zweck aber anbelanget. so betrachte ich es hier nur als das Material der Boffirfunft, worqus allerlen Figuren, Bilber und Blumen zc. zu bilden find: Bu diefer Urbeit hat man nun allerlen Bachs vonnothen; und ob man wohl fein anders als das gelbe, und etwas weißlichte oder Jungferwachs, welches die jungen Bienen geben, bat; fo ift boch bie Runft: geschäfftig gewesen, sich babin zu bearbeiten, wie in das Wachs allerley Farben zu bringen, und daffelbe in feiner gelben Farbe zu andern fen; vor andern aber hat man fich befliffen, bem gelben Wachse eine angenehme weiße Farbe zu geben, und dieses weiße wieder mit allerlen Farben zu farben. Diefes alles foll im folgen. ben ausführlicher gelehret werben, und zwar erfts lich, wie bas Wachs zu bleichen und weiß zu machen fen.

BB ** * BB

Das dritte Capitel.

Vom weißen Wachse, und wie solches zu machen sen.

Diefes wird häufig gemacht in Holland, Benes big, hamburg und Nurnberg, bas beste aber in Italien ober Welschland. Dieses weiße Wachs aber zu bereiten, dienet nicht alles Bachs, sonderlich nicht bas allzu gelbe, ober gar bas gelbbraune, mie foldes die alten Bienen geben; fondern allein basjenige, bas ber weißen Farbe am nachiten fommt. und gelblicht scheinet, und das man in den jungen Bienenstocken findet, ist zu dieser Absicht zu gebrau-Bon diesem hellgelben und recht rein geschmolzenem Wachse, nimm nun so viel als bu nothig haft, schneibe solches klein, und laß es in einem weiten Befage, ober in einem recht reinen meffingenen Reffel allmählig und ohne Schaum über einem fanften Rohlfeuer zerschmelzen; und wenn biefes geschehen ift, so fannst bu es, wenn bu willft, in ein warm Waffer gießen, und barinne mit ben Sanden wohl durchknaten; alsbann lag es wohl trocknen, und schmelze es wieder allgemach ohne Blasen und Schaum. Wenn es nun geschmolzen ist, so schöpfe dasselbe nach und nach mit einem naffen bolgernen toffel aus, und giefe es über ein bolgernes Rad, welches naß fenn, und über einem Buber

Auber voll kaltes Wassers stehen muß, daß man es barinnen allezeit als einen Schleifstein umbreben kann: ober lag das Wach's burch ein locherichtes Becken über das naffe Rab laufen, und das Rad in bem falten Baffer burch einen andern umbrehen: so wird sich bas Wachs in kleine bunne Scheiblein ober Blatter gertheilen; biefe fammle nun von dem Wasser zusammen, und wirf sie auf ein grobes naffes Tuch weitläuftig von einander: foldes Zuch aber muft bu auf ein Brett, auf einen Tisch ober auf eine von weibenen Ruthlein gefloche tene Rlechte legen; und wenn du fertig bift, fo fege es an die Sonne, wende es oft um, und begieße es oft mit reinem Wasser so lange, bis das Wachs von der Sonne recht weiß gebleichet sen. Wenn es nun weiß genug ift, fo schmelze biefe Scheiblein wieder zusammen, und gieße sie in runde Ruchen, ober in eine andere bir gefällige Form.

Andere verfahren mit dem Bleichen folgender maßen: Sie lassen das klein zerschnittene Bachs ohne Schaum in einem breiten Geschirre, welches unten etwas enger als oben ist, ben einem mäßigen Rohlfeuer zerschmelzen, nehmen darnach eine höle zerne Scheibe oder einen solchen Teller, der unten recht glatt ist, machen ihn naß, stecken in die Mitte desselben ein Messer, oder welches noch besser ist, sie lassen dasselbe gleich mit einem langen Stiel machen, und tunten den glatten, und auf den Seiten rund

rund gedrehten, und im Waffer wohl genehten Theil in bas zergangene Wachs, ziehen solchen geschwind wieder aus, und tunken ihn dann geschwind wieder in ein mit faltem und reinem Brunnwaffer angefulltes breites Geschirr; so bekommen fie runde bunne Scheiblein wie Papier. Solche Arbeit mit Gintunfung ber holzernen runben Scheiben in bas Bachs und Waffer wiederholen sie so oft und viel. bis das Wachs alle zu dunnen Scheiblein gemacht ift. Diese legt man nun auf ein nasses Tuch, bas auf einem Brete ober auf einer geflochtenen Burde liegt, fest folches an die Sonne, und bleichet die Scheiblein, wie schon gelehret worben, mit ofterm Begießen und Umwenden. Man muß aber ben windigem Wetter zusehen, daß fein Staub ober irgend eine andere Unreinigkeit auf das Wachs falle: zu dem Ende nehme man das Wachs ben folchem Wetter weg, ober bedecke es mit reinen und naffen Man muß auch feine unreinen Sande haben, wenn man bas Wachs umwendet. Man fann auch im Februar und Merz, wenn es schon Wetter ift und gut gefrieret, folche Wachsbleichen anstellen; und es gerath in diesen Monaten schon weiß.

Wer die Arbeit, das Wachs zu bleichen, nicht auf sich nehmen will, kann solches ben den Materialisten oder Apothekern gebleicht kaufen, und kostet das Pfund manchmal 8, 10 oder 12 Gr. Man muß muß aber wohl zusehen, daß man ein solch weißes Wachs bekomme, das nicht mit Bocks = oder anderm Tala vermenget fen; benn biefes laft fich übel handthieren, und wird leicht weich und schmugia. Man kann es aber leicht von anderm guten weißen Wachse unterscheiben; benn es riechet talg. haftig, lagt fich leichtlich brechen, und wenn man nur ein wenig bavon zwischen ben Fingern brucket, mird es bald weich, und riechet nach Zalg; welches bas unverfälschte weiße Wachs nicht thut, bas feinen talahaftigen Geruch hat, sich auch nicht leichtlich brechen läft. Obgedachtes weiße Wachs fann auch mit einem schonen Blenweiß, welches recht flar gestoken, und durch ein Tuchlein ober fein Haarsieb, gesiebet worden ift, vermischt werden, (andere nehmen auch weiße Sterke) es bekommt baburch eine angenehme weiße Farbe, wie ein Mabafterstein, und wird fehr schon, wenn es poliret wird; doch muß man auch nicht allzu viel Blen= weiß darzu thun, sonst wird es zu dicke, und låßt sich nicht wohl bearbeiten; und macht man aus diesem weißen ein leibfarbenes Wachs, fo muß man auch nicht allzu viel Zinnober barzu thun.

Man merke noch an, daß das weiße Wachs auch nicht allzu oft aufgemarmet werden darf; weil es sonst gelb wird. Es muß auch unter dem Zerschmelzen nicht zu heiß gemacht werden; sonst bekommen die Bilber tocher, werden ungestalt, und lassen sich nicht anders als durch tothen verbessern.

2) Ein weißes Bossirwachs zu machen.

Nimm weißes Wachs I toth, gestoßen Blenweiß ½ toth, auch etwas schönen Benedischen Zerpentin, und ein wenig schön weiß Bockstalg; laß es mit einander auf einem gelinden Kohlseuer zusammen schmelzen, und gieße es dann in reines kaltes Wasser, oder in eine Form.

Das vierte Capitel.

Wachs mit allerhand Farben bunt zu färben.

Im vorhergehenden Capitel habe ich ben bem weißen Wachse mit wenigem gedacht, wie solches noch weißer zu farben, und ihm die Durchssichtigkeit zu benehmen sen: nun will ich ben genneigten lesern auch die andern Farben lehren, und zwar

1) Ein schon rothes Wachs zu haben, darzu nimm Wachs, das nicht allzu dunkelgelb ist, schneide es klein, und laß es über einem sansten Kohlseuer langsam zergehen; thue dann so viel Zinnober, als du mennst, daß genug sen, hinein, welches du also bald sehen kannst, denn wenn man von dem gefärb.

gefärbten rothen Wachs einen Tropfen auf einen zinnernen Teller tropfelt, und ihn erkalten läßt, so kann man bald sehm, ob das Wachs zu roth oder zu gelb ist; ist es nur bleichroth, so thue noch mehr Zinnober dazu; ist es aber allzu roth, so thue noch mehr Bachs darzu; zulest thut man auch etwas Terpenin hinein, jedoch weder zu wenig noch zu viel: dam ist es zu viel, so wird das Wachs leicht weich; ist es zu wenig, so bricht es seichtlich: Rühre alles wohl unter einander und brauche es, worsu du willst.

2) Willst du helleres Roth haben, so nimm an statt des Innobers wohl geriebene Mennige, und ruhre sie mit ein wenig Terpentin unter das

Machs.

3) Willst du Dunkelroth haben, so kannst du einen guten Ragel oder Florentinerlack darein thun, die Schaalen von der rothen Ochsenzungenwurzel in ein reines Tüchlein binden, solches mit dem Wachse lassen warm werden, und dann das Tüchlein ausdrücken, so bekömmst du eine dunkelrothe Farbe. Nachdem du viel Schaalen von obgedachter Wurzel, und wenig Wachs gebrauchst, so wird das Wachs recht dunkel.

4) Das gelbe Wachs barf man nicht gelber machen, weil es von Natur gelb genug ist; doch eine recht helle gelbe Farbe zu machen, nimm weißes Wachs, und binde in ein sein Tuchlein gestoßene Cucumewurzel, lege plehes in das Wachs mit ein wenig Epprianischem Zerpentin, und laß es zergehen; drücke dann das Tichlein aus, so hast du eine schöne lichtgelbe Farbe.

- 5) Brun Bache ju machen; thue ein febr wohl und fein geriebenes Berggrun in baffelbe, fo bekommst du ein hellgrunes Wichs, zumal fo bas. Wachs nicht allzu gelb ist; wilft bu Dunkelgrun haben, fo thuft du einen mohl griebenen gemeinen Grunfpan in Bachs, bas febr geb ift, fo bekommft bu ein dunkelgrun Wachs; thusi du aber folches unter ein Wachs, das mehr weiß als gelb ift, so wird es lichtgrun. Es liegt auch viel baran, nachbem man viel ober wenig Gunfpan in bas Wachs thut; benn wenig Grunfpan, giebt ein licht= grunes Bachs, viel Grunfpan aber eine bunfelgrune Farbe. Berlangst du ein recht schon helles Grun, fo fege bem weißen Bachfe einen schonen Brunfpan zu, boch nicht allzu viel, nebst ein wenig Enprianischem Terpentin; so wirst bu ein schones Brun haben. Merte aber ben ben grinen Farben, baß du felbige nicht zu oft warmest, und zu beiß lässest werden; benn Farbe und Wachs werden schwarz bavon.
- 6) Verlangst du ein blaues Wachs, so kannst du Delblau mit Terpentin unter das Wachs in gewisser Proportion schmelzen. Das Bergblau oder Ultramarinblau giebt eine schöne hihe Farbe,

wenn es mit Epprianischen oder Benedischen Terpentin unter schönes weißes Jungferwachs gemischet wird; es ist aber theuer.

7) Braunes Wachs machet man mit recht fein gestoßenem Umbra, und ein wenig gemeinem

Terpentin.

8) Willst du ein leibfarben Wachs haben; so nimm ein Stücklein Jungserwachs, welches schon mit Zinnober roth gefärbt ist, und thue dasselbe in weißes zerlassenes Wachs, jedoch nicht zu viel, damit es eine recht helle Leibfarbe werde. Die Tona Solis giebt auch eine schöne Farbe, ist aber nicht beständig.

9) Schwarzes Wachs kannst du also machen: Nimm schlecht dunkelgelb oder bräunlich Wachs, thue darzu ein wenig gemeinen Terpentin, und genugsamen Kienrauch, jedoch nicht allzu viel; laß das Wachs schmelzen, und rühre den Kienrauch wohl darunter, und wenn du es brauchen willst, so

rühre es wohl unter einander.

Merke: 1) Zum gelben Wachse kannst du einen gemeinen Terpentin; zum weißen Wachse aber einen hellen Cyprianischen oder Venedischen Terpentin nehmen, weil das gemeine das weiße Wachs gelb macht.

2) Zu allen Wachssachen muß Terpentin gebraucht werden, jedoch weder zu wenig noch zu viel: benn ist es zu viel, so wird es leicht schmuzig, E4 flebricht, klebricht, und zergehet auch leicht; ist es zu wenig, so zerbricht es leicht, sonderlich im Winter.

- 3) Das Wachs zu allen Farben, je heller gelb es ist, je schöner läßt es sich färben, indem das dunkelgelbe Wachs die Farben allzu dunkel präsentiret, und berohalben nur allein zu braunen, und schwarzen Farben gebraucht werden soll.
- 4) Alles gefärbte Wachs muß nicht oft warm, ober auch heiß gemacht werben, sonst verliert es seine Farbe, und wird braun; so muß es auch ohne Schaum und Blasen zerlassen werden, sonst wird die Arbeit voll Blasen und löcher.
- 5) Findet sich Schaum oder Blasen, die sich unter dem Schmelzen von starkem und geschwinzdem Feuer herschreiben, so nimm zwischen eine Feuerzange eine glühende Kohle, und sahre damit oden auf dem Wachse herum, doch also, daß du das Wachs damit nicht berührest, so ziehet sich aller Schaum und alle Blasen weg. Die Kohle mußt du aber, ehe du sie gebrauchest, wohl andlasen und zusehen, daß nichts Unreines von derzselben, oder von der Feuerzange in das Waazsfalle.

** () **

Das fünfte Capitel.

Von den Wachsformen und derselben Abgießung.

Mach den Farben folgen bie Formen, welche sum Bachsboffiren ein nothwendig Stuck find. Es werden diefelben aber auf unterschiedene Art, und von unterschiedlicher Materie, entweder aus holz, oder Gips gemacht. Die Formen von Gips werben folgender maßen verfertiget: ber Gips, wie unten foll gelehret werden, gebrannt und flein gestoßen ift, so nimm bein Bild, so gleich und nur einfach, lege folches auf ein Brettlein ober auf einen Tisch, und mache von Thon einen Rand barum, ber ohngefehr einen halben Finger bober, als das Bild ift, und von bemselben eines Fingers bick abstehe; wenn bu zuvor bein Bild mit einem subtilen Pinfel mit Baumol gang bunn überftrichen haft: barnach feuchte beinen wohl gebrannten und recht fein gestoßenen Gips entweder mit einem bunnen leimmaffer, ober bloß mit schlechtem Waffer, in der Dicke eines bunnen Brenes an, und gieße folchen geschwinde über bein mit Baumol bunn bestrichenes und auf bem Brettlein ober Tisch waag. recht ober Wassergleich liegendes Bild, damit der Gips überall gleiche Dicke bekomme; lag es wohl trocknen, nimm ben Rand weg, und beschneibe bann

bann beine Form fein gleich; mache auch auf ben Seiten, wenn bu ein ander Gegentheil baruber gießen willst, einen Schnitt barein, bamit sich bas darüber gegossene Gegentheil nicht verrücken konne. und bestreiche es auch auf der andern Seite mit Baumol fein bunn, und mache wieder einen andern an der Forme anliegenden Rand, ber auch etwas über das Bild gehe, und gieße beinen Gips wie vorher darüber, laß ihn trocknen, nimm den Rand weg, beschneide ihn auch wieder fein gleich, mache bann die Formen von einander, und nimm bein Bild gemächlich heraus, und schneibe in die Forme einen Ginguß. Ift nun folche recht bart, und bu willst sie gebrauchen, so lege sie in reines kaltes Baffer, daß sie wohl naß werbe, schuttle bann bas Wasser wieder recht rein aus ber Forme, baß fein Wasser in derselben bleibe, sodann lege sie wieder zusammen, und wo sie sich nicht wohl auf einander passet, welches doch, wenn du sie recht gemacht haft, nothwendig fenn muß, fo halte fie mit ber einen Sand fest zusammen, ober binde sie mit einem starten Bindfaben mohl zusammen, und gieß mit ber andern hand bein wohl geschmolzenes, und ohne allen Blasenschaum stehendes warmes, boch nicht heißes Wachs durch den Einguß ober bas loch in die Form: Halte bann, wenn bu bein Bild hohl haben willst, ben Einguß ober das loch an der Forme mit einem Finger zu, schüttle folche etliche

etliche mal geschwind herum, thue sodann den Finger von dem Einguß wieder weg, und gieße das übrige Wachs wieder aus: und weil es oft geschiebet, daß das Wachs in dem toche oder Einguß vorne kalt worden, und schon geskanden hat, daß das übrige Wachs nicht ausstießen kann, so stoße nur mit einem spisigen Hölzgen in den Einguß hinein, so wird es sich bald öffnen, und das andere Wachs heraus laufen können. Wenn nun das Vild in die Form also gegossen und kalt worden ist, so thue die Form sacht von einander, und nimm dein Vild allmählich heraus, puße es hübsch ab, male und polire es, wie es die Kunst erfordert.

Willst du aber kein Wachs, sondern Gips in die Form gießen, so hast du kein Gegentheil vonsnothen; sondern wenn das erste Theil sertig ist, so mache mit Thon einen Rand um die mit Vaumoldbestrichene Form, und gieße deinen Gips wieder darein, so bekömmst du dein Vild von Gips, und auf solche Weise verfahre mit den Vildern, die nur auf einer Seite stehen, auf der andern aber ganz gleich sind. Sind aber deine Vilder auf benden Seiten und erhoben, und als eine Nuß, Apfel, Virn, oder Citrone gestaltet, so verfahre mit denselben auf solgende Urt: Nimm ein Stück weichen Thon oder Töpfererde; in solchen drücke eine Nuß oder Frucht die auf die Halfte ein, und mache

mache ben Thon rings herum auf ben Seiten gleich, und daß es eines Fingers breit um die Frucht berum bick fen; bann mache ferner mit eben berfelben Erbe einen Rand um bie gemachte Form. daß dieselbe eines Fingers boch ober noch höher, nachdem du nämlich die Korm bick haben willft. über bie in ben Thon eingelegte Frucht gebe, und gieße so bann mit einem bunnen leimwasser, ober mit schlechtem Baffer angemachten Gips barein, und laß ihn trocknen. Ift er nun trocken worden, fo laß bas eine Theil von ber Ruff, ober andern Frucht in bem Gips bleiben, fehre die gemachte Form um, nimm ben Thon bavon, und beschneibe benfelben fein gleich, boch siehe zu, baß bie halb abgeformte Ruß ober Frucht unter bem schneiden nicht aus der Gipsforme falle, mache ferner in obgedachter Form, auf die Seite Ginschnitte, ober Mushohlungen, und beschmiere selbige wieder mit einem starten Seifenwasser ober Baumole. muß aber die Aushohlung nothwendig gemacht werben, damit, wenn bu bas andere Theil zur Form gießest, Dieselbe Bapflein bekomme, wodurch bann bie Forme zusammen gehalten wird, baß sie sich nicht verrücken fann. Ift nun vorige Arbeit alle gemacht, fo lege um diefen erften Theil ber Form, worinnen bie Ruft ober Frucht noch ift, wieber einen Rand von Thone, und mache ihn etwas hoher als die eingelegte Ruß ist, und gieße wieder Gips,

Bips, ber mit bunnem leimwasser angemacht ift, über die Nuß oder Frucht ber; laß ihn trocknen, nimm barnach ben Thon hinmeg, beschneide bie Form allenthalben, daß sie fein gleich werde; fo: bann mache sie auf, oder nimm sie von einander, thue die Nuß oder Frucht sacht heraus, bamit die Korm auf ber Geite nicht zerbrochen werbe, und schneibe an bende Theile ber Forme ben Ginguf. wie solches an den Rugelformen zu sehen ift, barein, bamit bu bas Wachs barein gießen kannft. 3ft bieses geschehen, und die Form recht bart worden. fo bestreiche fie inwendig mit Baumol, und lege fie ins Waffer, laß fie voll ziehen, nimm fie fobann wieder heraus, schuttele das Wasser aus berselben rein aus, binde ober halte fie fest zusammen, und gieße bein warmes, nicht aber heißes Waffer in bie Borm, halte bas loch ober ben Ginguß mit einem Finger zu, schuttele ihn geschwind herum, und thue ben Finger wieder vom loche, und laß das übrige Wachs aus der Forme wieder in den Topf laufen. Endlich laß die Forme ein wenig liegen. damit das eingegossene Wachs erfalte; mache fobann diefelbe von einander, und nimm beine gegof. fene Urbeit fein sauber heraus.

Merke noch: '1) Ist das Wachs zu heiß, so bleibt wenig in der Form, und die gegossene Arbeit wird sehr dunne; ist es aber zu kalt, so bleibt allzu viel Wachs darinnen, und die Arbeit wird allzu dick und runzlicht.

- 2) Ist das Wachs in dem Einguß, indem du die Form herum schüttelst, erkaltet, und du kannst das Wachs nicht aus der Form ausgießen, so stich nur mit einem Drath oder spisigen Hölzgen darzein, so wird das übrige Wachs bald heraus laufen können.
- 3) Ist aber dasjenige, so du abgießen willst, groß, wie eine Citrone oder ein großer Apfel, so nimm nur das eine Theil der Form, gieße dasselbe voll Wachs, und lege das andere Theil geschwinde darauf, halte den Einguß an der Forme zu, schütztele sie sodann etliche mal herum, und laß das übrige Wachs wieder in den Topf laufen; die Form mit dem eingegossenen Wachse laß eine Weile stehen und erkalten, mache sie sodann gelinde von einander, und nimm deine Arbeit sein sanst hers aus.

Willst du eine Wachslarve ober ein Ungesicht gießen, so lege solche auf einen gleichen Tisch over auf ein Brettlein, mache von Thon einen Rand darum, doch so, daß derselbe eines kleinen Fingers breit von der larve zu stehen komme, auch eines Fingers breit höher sen, als die larve; (es muß auch die larve zuerst mit Baumdl vermittelst eines Pinsels dunne bestrichen worden senn,) alsdann gieße deinen Gips darein, laß ihn trocknen, nimm ihn hierauf von dem Tische ab, laß die larve dareinnen liegen, und beschneide die gemachte Form sein gleich,

gleich, schneibe auch auf ben Seiten locheraen in Diefelbe, Die oben weit und unten enge find; bamit, wenn das andere Theil darauf gegossen wird, folches Zäpflein bekomme, so werden sich die benden Theile, wenn man sie zusammen legt, nicht verrucken konnen, und allezeit auf einander paffen. Saft du also beine Form so zurechte geschnitten, so mache wieder einen Rand von Thone barum; bestreiche hernach solchen mit Baumol ober einem bicken Seifenwasser wohl, so kann ein Gips an ben andern nicht anpacken ober hafften, und gieße wieder Gips barein; laß ihn trodnen, und beschneibe ihn auch geboriger maßen; nimm benn bie Form von einander, und schneibe wieder einen Ginguß barein. Go haft bu eine Form zu einem halben Theile bes Ropfes, namlich zu bem vorderften Theile bes Gesichts. Ift es aber ein ganger Ropf, so mußt bu ihn bis auf die Balfte in ein Stud Thon fein gleich einbrucken, barnach folchen mit Baumol bunne bestreichen, und einen Rand von Thon barum machen, fobann weiter bamit verfahren, wie es borhin gelehret worden ift. Willst bu in folche Form etwas gießen, so lege sie eine Beile ins Baffer, nimm fie fobann wieber beraus, und schuttle alles Baffer recht rein aus; fonst wird das Bild ungleich und voller locher. Alsbann lege bie benben Stucke ber Forme auf einander, und gieße burch ben gemachten Ginguß bein leib=

leibfarbenes Wachs barein. Willst bu nun ben gangen Ropf bick von Wachs haben, fo lag ihn also kalt werben; soll er aber hohl fenn, so halte ben Einguß mit bem Finger gu, und schwenke ein paarmal facht beine Form herum, und gieße bas übrige Bachs wieder heraus, fo ift beine Arbeit bobl, welche bu fodann in der Forme recht falt werden, und fein behutsam, und ohne Bewalt aus ber Korme nehmen, übrigens aber sie weiter, wie fichs gebührt, verfertigen mußt. Die Forme laffest bu nun ferner trocken werden, und bebft fie jum weitern Gebrauch auf. Merke hierben auch, daß es tehr aut fen, erst alle von Gips gemachten Formen mit schlechtem Bachs einmal abzugießen, weil gemeinia. lich die Form im Unfange etwas rauh ift, und bas weiße Wach's dadurch verdorben wird. man aber bie Form erft mit schlechtem Bachs ab. gießet, so wird ihr ihre Rauhigkeit benommen, und biefelbe fein glatt.

Was die nackenden Bilder oder andere Figuren betrifft, derer Körper und Umfang viel krumme und gebogene Stellungen hat, so wollen diesetben im Absormen etwas mehr Mühe haben, denn nachdem ihre Positur viel oder wenig krumm gebogen ist, nachdem muß man sie auch von einander theilen: Und ist die Patrone oder die Figur, die man abzussormen hat, von Wachse; so machet man ein subtiles Dräthlein oder die Spise von einem dunnen

Meffer warm, und theilet folche, wie man mennt, baf fiche am beften schicke, und die Figur bes Bilbes es leiden moge, von einander. Ift es aber ein bolgernes Bilb, fo fagt man es mit einer fubtilen Sage, fo von einer Uhrmachersfeber gemacht fenn muß, entzwen. Eragt fich's aber zu, baß es ein steinernes Bild ift, bas nicht kann ober barf von einander getheilet werden, fo muß man genau betrachten, wie folches mit Topfererbe fonne belegt werden, um folches geschickt abzuformen; nach fothaner Ueberlegung läßt man bas Theil, welches man abformen will, bloß, und die übrigen Theile belegt man geschickt mit Thon, und formet wie schon gelehrt, bas verlangte Theil ab. Wenn folches geschehen ift, fo lagt man ben Bips auf dem Theile, ben man abgeformet hat, und schneibet auf ber Seite, wo man wieder Bips angiegen will, eine luce in den Gips, bestreichet solche mit Del ober einem farten Seifenwaffer, nimmt fobann ferner ben Thon von bem Orte, welchen man weiter abzugießen verlangt, hinweg, und gießt, (nachdem man benfelben mit Del ober Seifenwaffer bestrichen bat,) wieder Gips barauf. Diefe Urbeit, mit Belegung mit Thon, Lucken einschneiben, mit Del beschmieren, und mit Bips eingießen, wird fo lange fortgefest, bis endlich das ganze Bild abgeformet ift; hernach låßt man die Form trodnen, nimmt ein Stud nach bem andern von bem Bilbe ab, boch fo, bag man aubor

zuvor die Stücke nach ber Ordnung mit Zahlen zeichnet. damit man sie besto leichter wieder zusam= men segen fonne, und hebet sie alle in einer Schach. tel absonderlich auf. Will man nun ein solches Bild abgießen, so febet man die Stude alle nach ben gemachten Sahlen zusammen; boch weichet man fie zuvor im Waffer ein, und bindet fie fodann mit einem starken Kaden wohl zusammen, und gießet bas Bild, wie man will, ab; wenn bas Bild aber in Stude gertheilet werden fann, fo machet man folde Zertheilung, wie sie sich am besten schickt. und gießet erstlich ben Ropf, hernach ben Rumpf ober leib, fobann die Beine mit ben gugen, und die Arme mit den Handen ab, doch daß allezeit zwen Theile ber Forme gegoffen, und die Formen an einem Ende etwas lang gemacht werden, damit des Bildes Theile allezeit noch einen Ubsaß bekommen. vermittelst bessen sie in einander gesteckt und gefuget werden konnen; so lassen sie sich beste besser lothen und fest machen. Man muß auch oft zu dem Ropfe, zu den Urmen und Beinen, nachdem sie gebeugt find und ihre Positur es erfordert, Die Formen aus 2, 3 ober 4 Studen machen. Dieses wird nun ein Verständiger bald feben und fein Concept, wie er solche frumme Posituren und Stellungen abformen fonne, barnach zu richten wissen; es schadet nicht, ob gleich die Forme aus 2, 3 ober 4 Studen bestehe, wenn folde fich

sich nur füglich zusammen schicken, und wohl schließen.

Vor allen Dingen aber hat man Achtung zu geben, daß die Gipsformen keine Löcher bekommen; und haben sie solche, so muß man ein wenig Gips mit Wasser anmachen, und solchen in die Löcher streichen, wenn er aber trocken ist, solchen in den Formen wieder fein gleich machen.

Sind auch tiefe tocher an den Vildern, oder ist etwas einwarts oder schräg an denselben geschnitzten; so klebet man es mit ein wenig Wachs oder Thon aus, damit es gleich werde, und der Gips nicht darinne hangen bleibe, und hinderlich falle, wenn man die Form abnehmen will.

Die Formen, wenn sie von Gips gemacht sind, mussen nicht alsobald gebraucht werden; sondern man läßt sie 1 oder 2 Tage stehen, daß sie recht hart werden. Zu dem Ende kann man sie im Winter auf den warmen Ofen, im Sommer aber an die Sonne legen, und hart werden lassen.

Was die hölzernen Formen anbelangt, so werden selbige von einem guten Meister tief in Apfelsoder Virnbaumholz geschnitten, und ehe man sie brauchet,

brauchet, in Wasser eingeweichet. Sie sind aber zweyerlen: In der ersten Art werden allerlen kleine Vilder und Figuren, in der andern Art aber allerlen Blumen und Blätter gegossen.

Wenn nun, wie genugsam beschrieben worden, Die Bilber verfertiget find, fo ift noch übrig, wie bieselben ausgezieret werden follen; namlich, wie man biefelben auspußen, die Augen barein fegen, bie Mangen, Lippen und Nafenlocher rothen, den Ropf mit haaren bedecken, und legtlich auf ein wohl geziertes Postement stellen und befestigen foll; und foldes wird auf folgende Urt ins Werk gestellet. Was erstlich bie Hugen betrifft, so werben folche in Holland und Deutschland von Glafe sehr fcon geblafen. Diefe nun einzusegen, fchneibet man das Loch des Auges aus, und seket ein folch glafern Auge von gehöriger Große, und mit einer dem Bilde gemäßen Proportion in solches hinein. und lothet es sodann mit weißem Wachse fein geschickt fest. Rann man aber folche glaferne Mugen nicht haben, so nimmt man an beren tratt meiße Corallen, und machet ben schwarzen Stern bes Huges mit schwarzer Delfarbe barauf, ober man malet nur die Augen mit gehörigen Delfarben wie sichs gebühret; aber es ftehet lange nicht fo gut als die glafernen, welche fich prafentiren, als wenn fie natürlich maren.

Die Lippen, Winkel in den Augen. und Nasenlöchern zu versertigen, nimmt man ein Stücklein
schönes rothes Wachs, so von weißem und mit Zinnober gefärbt ist, und drücket dasselbe mit einem spisigen Hölzgen oder Beine an selbige wohl an, und sormiret manicrlich damit den Mund, wie auch die Augenwinkel und Nasenlöcher. Man muß aber zuvor, ehe man das rothe Wachs eindrücket, mit einem spisigen Beinlein, so man in dem Munde etwas naß gemacht, in das Vild Löchergen stechen; oder man kann nur obgedachte Orte mit Zinnober, der mit gutem hellem Firnis angemacht ist, bemalen.

Den Backen, Bruften, Ellebogen und Knien wird die blubende Rothe also gegeben: Schabe oder reibe auf einem Farbesteine oder einer dicken Glastafel ein klein wenig des besten Florentinerslacks oder Carmins recht klein; nimm darnach auf ein zartes Tüchlein ein wenig davon, und reibe damit erstlich die Backen gelinde, also, daß die Farbe auf den Backen in der Mitte etwas dick, am Ende aber etwas bleich und schwach bleibe, und sich gleichsam verliere; hernach reibe sie stärster, siehe aber zu, daß sie nicht zu roth werden. Derowegen thust du besser, daß du erstlich nur ein wenig kack aufreibest; ist aber die Farbe zu bleich.

bleich, so kannst du zum andernmale den Florenstinerlack austragen, und solchen unter dem Anreiben an das Wachs nach den Enden zu vertreiben und dunner machen.

Wie aber die Haare nicht allein einen Menfchen, sondern auch ein Bild zieren, so will ich bich eine leichte, doch nette Manier lehren, Die Perucken auf Wachebilber zu machen. ju, daß du hubsche Haare bekommft, so etwas lang und von schoner weißer Farbe find; von benfelben nimm ein wenig und binde es oben mit einem Raben Zwirn an einen Drath feste, bernach winde die Haare in guter Ordnung um baffelbe. und wenn sie aufgewunden sind, so binde sie unten am Ende wieder fest; folches Draths must bu nun viel haben, damit bu eine gute Parten Saare aufwinden und zugleich fochen kannst. Dber statt des Draths braucht man auch runde glatte Sol-Sollen die Haarlocken und beren Kristrung bick werben, so nimmt man viel Haare und bicke Drathe. Sollen fie aber bunn fenn und nur fleine Rraufung ober Fristrung haben, fo nimm bunne Drathe ober Holzergen. Saft bu nun genug haare fo aufgewunden, fo fiebe fie in Wasser sehr wohl, und laß sie hernach so aufges wunden an ber Sonne, ober an einem warmen Orte

Orte trodinen; ichneibe fodann bie Kaben wieber auf, und winde bie haare von dem Drathe oder Bolglein facht wieder ab, fo find beine Baare recht schon gefrauset, ober frifiret. Saft bu nun Saare genug, sowohl lange als kurge, auflist gelehrte Urt gefrauset, so binde so viel, als zu einer Perucke gehoren, in ein Buschlein zusammen, boch, bag Die furgen vorn, und auf die Seiten und an bie Stirne gemacht werden, die langen aber hinten kommen; schneide ferner ein loch in den Ropf des Bachsbildes, nach der Dicke der zusammen gebunbenen haare, und in felbiges stede bas unterste Theil ber Haare, und lothe folches mit Wachs in bas eingeschnittene loch fest, hernach ziehe bie furgen haare auf die Stirn, die langern auf die Seiten, die langsten aber binten auf ben Ropf herunter; doch muß solches Herabziehen nicht mit Gewalt geschehen, sonft gehet die Rrausung auf, und drucke bann die haare fein nach ber Ordnung mit dem stumpfen Rucken einer Messerspike an ben Ropf an, so wirst du eine feine Perucke bekom. men, wenn du recht verfahren haft. Sute dich aber, bag bu nicht mit allgu großer Bewalt bie Baare andruckest; sonst konntest bu ben Ropf gerbrechen. Go mußt bu auch bas Bilb erft auf. gepußt haben, und folches in einem reinen Tuch in ber hand halten, bamit es nicht beschmußt R 4 merbe.

werbe', wenn du die Perucke, oder etwas anders an demfelben fertig machen willst.

Che ich aber die Augen einsege, Die Perucke ober andere haare auffege, und bergleichen Arbeiten mehr an dem Wachsbilde vornehme, muß ich erst= lich dasselbe anfangen auszupußen; das ist, ich muß erstlich, wenn bas Bild gehörig zusammen gelothet ist, basselbe überall abschaben, und mas ungleich ift, mit einem Meffer subtil wegnehmen; barnach mache ich ein Seifenwasser, und masche alle Unreinigkeiten mit einem Zuche wohl ab, und reibe es, baß es einen schonen Glang bekommt. Endlich bestreiche ich auch bas Bild mit ein wenig Terpentinol, und masche es hernach, so gehet auch alle Unreinigkeit weg, und bas Bild befommt einen schönen Glang. Ift es nun rein, fo nehme ich es in eine schone Serviette, ober in ein ander Tuch, und halte es mit felbigem in ben Banden, und verfertige es vollends. Rommt aber unter ber Arbeit wieder etwas Unreines an bas Bilb, fo muß man es wieder mit Seifenwasser abwaschen, und an ben Dertern, wo man nicht benkommen fann, braucht man einen Pinsel von weichen haaren. Wenn es nun recht rein gewaschen und abgetrocknet ist, so reibt man es sacht wieder mit einer feinen Leinwand, so bekommt es feinen

feinen Glanz. Endlich zieret man den Hals und die Hande nit allerhand Schmuck; die nackenden Figuren aber werden nach Erforderniß ihrer Positur mit einem bunten Zindel, oder anderm dunnen seiz benen Zeuge bekleidet, alsdenn auf ein schon gemaltes oder sonst mit allerlen Streusand geziertes Postement geleget oder geseßet.

Merke: Wenn etwas an bem Wachsbilde nicht wohl ausgelaufen und blind gefallen ist, so hat man gewisse Bossirholzgen, womit man dem Bilde nachhilft, und dasselbe nach der Kunst zu seisner Vollkommenheit bringet.

Das sechste Capitel.

Das Wachs zu vergülden und zu versilbern.

olches kann geschehen, wenn man einen matten Delgrund über das Wachs streichet. Weil aber dieser Grund auf dem Wachse langsam trocknet, hingegen das Wachs einen andern Grund von Wasserfarben nicht annimmt, jedoch das Wachs aber an sich selbst den allersüglichsten Grund giebet, so daß man aller andern Goldenstelle.

grunde entübriget seyn kann; so will ich auch diesen Handgriff anzeigen. Die Wachsarbeit, welche über und über vergoldet werden soll, streiche man nur subtil mit einem Finger, sonderlich im Sommer ben der Sonne, im Winter aber in einer warmen Stube, so lange bis es ganz glänzend und etwas warm wird; sodann trage man das Gold, Silber oder geschlagne Messing darauf, drücke solches mit Baumwolle wohl an, und überreibe es mit eben dieser Baumwolle sein behutsam, so wird es schön glänzend werden.

Will man allerlen papierne Blatter vergol. ben, so ziehe man sie burch ein bunkelgelbes Wache, welches warm, aber nicht beiß ist. Will man fie aber verfilbern, so ziehe man fie durch weißes ober hellgelbes Wachs, bas mit ein wenig Terpentin versetet ift; und wenn sie burchgezogen find, fo schuttele man bas übrige Wachs ab, laffe bie Blatter falt werben, nehme barnach ein Blatt nach bem andern, halte es unten an bem Stiele mit einer Sand, mit bem Daumen und Zeigefinger ober andern hand freiche man solches wohl, und ziehe es so oft burch, bis es etwas warm werbe, und einen Schönen Glanz bekomme. Doch febe man zu, bak man bas Blatt unter bem Durchziehen nicht gerreiße.

zerreise. Alsbann lege man das Gold, Silber ober Messing darauf, drücke es mit Vaumwolle an, und überreibe das Vergüldete wieder mit der Vaumwolle, jedoch behutsam, und ohne Gewalt; (sonst reibet man das Gold oder Silber von der Arbeit wieder ab;) und so bekömmt die Arbeit einen schönen Glanz.

Man merke aber, daß sich dieses Vergolden oder Versilbern am besten machen lasse an einem Orte, wo es warm ist; denn so klebt das Gold oder Silber besto eher an, welches in der Kälte nicht so leicht geschiehet. Und auf diese Weise kann man ganze vergüldete und versilberte Vänder und Schleisen machen, wenn man nur das Papier erstlich in lange Striesen schneidet, solches durch Wachs ziehet, und sie, wie schon beschrieben worden, versilbert und vergoldet.



Das siebente Capitel.

Allerlen Früchte zu machen, souderlich aus Alaun und Wachse.

Es finden sich unterschiedliche Manieren, solche ju verfertigen, welche ich bier beschreiben will: 2115 z. E. Rirschen oder Johannisbeeren zu machen, nimm erstlich ein geringes Wachs, ober gar nur Dech, und formire aus demfelben gedachte Fruchte mit ben Fingern, welches sehr leicht ift. Du darfft nur zu Kirschen große, und zu ben Johannisbeeren fleine Rüglein machen. In biefe ftecke einen Stiel von ausgeglühetem bunnen meffingenen Drath, oder von einer Schweinsborfte, tunke hernach sothane Fruchte etliche mal in Bachs, bas mit Mennige roth gefarbt ift, und taß sie allezeit wieder abkühlen; nimm barnach ein starkes Sausenblasenwasser, bas mit Brasis lienholze schon roth gefarbt, und noch etwas warm ift: darein tunke die mit rothem Bachs überzogenen Rirschen ober Johannisbeeren, und laß sie trocknen. Saben sie nun ihren gehörigen Glang und die Farbe bekommen, so hebe sie auf, und brauche sie wozu du willst. Sind sie aber nicht nach beinem Berlangen gerathen, fo tunke fie fo lange ein, bis beinem Begehren ein Benuge geschehen ift; hierinnen bestehet die gange Runft, Daß

baß das Hausenblasenwasser seine rechte Dicke habe. Den Stiel überwickele endlich mit Flockober grüner Türkischer Seide, und überstreiche ihn hernach mit ein wenig Gummi Tragacanthwasser, und mache Blatter von Seide, Papier 2c. nach beinem Gefallen daran.

Von Alaun konnen auch allerlen Früchte, fo febr burchsichtig find, und ben naturlichen fast gleich fommen, gemacht werden: Dimm ein Studlein Maun von ber Große ber Frucht, fo bu begehrest; schabe, feile ober drebe es rund. 3. E. in Form einer Ririche. Wenn es nun rund gemacht ift, so wische folches runde Ruglein ober Rirfche mit einem feuchten Tuche wohl ab; fo befommt es einen schonen hellen Glang: laß es sobann wieder trocknen; mache bernach an einem Lichte die Spife oder das Ende eines bunnen Draths glubend beiß, und ftofe folche geschwinde in die von Maun gebildete Rirsche, so bleibt ber Drath ober Stiel, so balb es nun abgefühlet ift, in solcher fest; und also hast du auch an deiner Rirfche einen Stiel. 3ft nun ber Stiel angemacht, fo tunte die Rirsche nur einmal in ein schon Bachs, schuttele es ein wenig mit ofterm Umfehren ab, und laß fie abfühlen. Rachstdem mache von Sausenblasen ein mit Brafilien schon gefärbtes bickes leimwaffer; laft es ein wenig warm

94 Das siebente Cap. Vom Wachsboff.

warm werden; und wenn es noch laulicht ist und oben gleichsam ein Hüthlein hat, so tunke beine Rirsche darein, so bekömmet sie eine schone Farbe. Laß sie sodann trocknen und auf diese Weise kannst du andre Früchte mehr von Alaun machen. Will man mit schaben, seilen oder drehen keine große Mühe haben; so kann man den Alaun in einem töffel schmelzen, solchen sodann in eine mit Baumol dunn beschmierte Rugelsorm gießen; so bekömnt man nach der Größe der Formen, allersen große und kleine Rugeln, die dann zu Rirschen, Johannisbeeren und andern Früchten gebraucht werden können.



Das erste Capitel.

Vom Gipfe, wie solcher zu handthieren und allerlen Sachen daraus zu machen.

is hieher habe ich vom Wachse gehandelt, und wie aus demselben allerlen Sachen gemacht werden; und nun komme ich auch zu dem Gipse, weil selbiger gleichfalls eine Materie ist, daraus man allerlen formiren kann. Ich will demnach dieselbe Materie vornehmen, und zeigen, was damit anzusangen sey.

Der Gips wird sonst auch genannt Sparkalk, und ist an unterschiedenen Orten in Deutschland, als ben Ersurt, Jena u. s. w. zu haben, woselbst ganze Felsen davon gefunden werden, wie er auch an andern Orten mehr gefunden wird. In Lief-land giebt es dessen viel ben Kattelkaln, ohngesehr 1 Meile von Riga, wie auch in Curland ben Goldingen, wo ein gelblichter Gipsstein bricht, welcher, nachdem er gebrannt ist, sehr geschwind hart und bunt wird. Es sinden sich aber zwenerlen Arten Gips. Der eine ist ganz weiß, spissig, durchsichtig, und gleich einem wohl geläutertem Salpeter; diesser wird zu schönen Bildern oder anderer saubrer

Arbeit gebraucht. Die andere Art bes Gipfes ift grau, und man bedienet sich deffelben zu schlechtern Sachen, am meisten aber die hohlen Figuren vom weißen damit auszufüllen.

Che man aber ben Gips zu einigem Gebrauch anwendet, muß er gebrannt werden, und zwar also: Mimm schone weiße Gipssteine, stoße und schlage sie, (etwan wie eine Ruß groß,) flein, wirf sie in einen heißen Backofen, und laß fie eine gute Zeit lang barinnen brennen, bis fie burch und durch schon weiß werden, und ihren Glanz verlieren. Etliche ftogen Die Gipsfteine guforberft recht fein, schlagen fie burch ein Sieb, thun ben burch. geschlagnen Gips bernach in einen eisernen Topf. und fochen ihn geschwinde mit hellem Feuer unter oftern Umruhren. Wenn nun unter bem Rochen ber Gips in bem Topfe anfängt in die Hohe zu fpringen, und als fleine Raketen auffteiget, fo nehmen sie benfelben vom Feuer, laffen ihn abfuh. len, und machen ihn mit gemeinem ober auch mit einem bunnen burchgeseigten Leimwasser, als einen bicken Bren an. Wenn ich Gips habe brennen oder gebrauchen wollen, so habe ich denselben erst= lich in Stude einer halben Sand groß zerschlagen, benselben in einen Dfen, ober sonst auf glubende Roblen gelegt, und ihn fo lange barinnen liegen lassen, bis er so weiß als Rreibe worden ift; hernach nach habe ich ihn heraus genommen, abkühlen lassen, tlein gestoßen, durch ein Sieb gesiebet, und svoann bis zu fernerm Gebrauche in einer Schachtel oder einem Kasten aufgehoben.

Wenn man nun den Gips gebrauchen will, so machen ihn etliche mit Leimwasser an, das von abgeschnittenen Pergamentstücklein gekocht ist. Undere gebrauchen ein gemeines dunnes Leimwasser, so durch eine reine Leinewand geseiget, und recht rein ist. Noch andere nehmen nur ein stark gesalzen Wasser darzu. Ich habe aber allezeit gemeines reines Wasser darzu genommen, und ihn damit eingemacht, und ist derselbe Gips, wenn er nur recht gebrannt gewesen ist, hart genug warden.

Das zwente Capitel.

Bilder von Gipse zu machen.

Pachbem ich die Zubereitung des Gipfes gelehret habe, so will ich auch allerlen Bilder und
Sachen daraus zu machen lehren. Hat man ein
schlechtes Bild, das gleichsam auf einer Tafel nur
erhaben ist, so lege man dasselbe auf einen Tisch
oder auf ein Brett, und mache um dasselbe einen
Rand von Thon ohngesehr 2 Finger hoch, nache

bem man nämlich die Form dick haben will; jeboch bestreiche man zuvor mit einem weichen Pinsel mit Baumble, oder mit einem dicken Seifenwasser das Bild allenthalben wohl, sonderlich die tiesen töcher und Gruben; darnach gieße man den angemachten Gips darüber, lasse ihn sodann trocknen, nehme den Rand sammt dem Bilde davon, so hat man schon eine Form, und auf eben solche Manier kann man in diese gemachte Form wieder Bilder abgießen, wenn man sie mit Del oder Seisenwasser bestrichen hat.

Ist es aber ein andres Vild ober Stuck, bas eine boppelte Forme erfordert, und auf benden Seiten abgeformet werden foll, so nehme man ein Stud Thon, so groß als das Bild ist, lege es auf ein Brett, und brucke bas Bilb, fo man abformen foll, bis auf die Balfte binein; fobann bestreiche man es mit Baumol ober Seifenwasser mit einem Pinsel allenthalben wohl; hierauf mache man einen Rand von eben bemfelben Thon eines Fingers hoch ober mehr als bas Bild ift, barum. und gieße ben angemachten Gips barein; diefen laffe man trocknen, barnach nehme man bie gemachte Topfererbe von diefer gemachten Form ab, schneibe fie fein gleich, und mache auf ben Seiten Einschnitte, und auch ben Ginguß barein. folches alles gethan, so lege man diese Form sammt bem

bem barinnen liegenden Bilde auf einen Tisch ober ein Brett, bestreiche es nebst der Gipsform wieder über und über mit Baumol ober bickem Geifenwasser, damit ber Gips auf einander nicht fest werbe; mache auch wieder einen Rand barum. und gieße ben angemachten Bips barüber, laffe ihn trocknen, nehme den Rand weg, beschneibe ihn allenthalben gleich, mache ihn fein gelinde auf, und nehme bas Bild fanft heraus; und bann laffe man alles vollends recht trocken werben. Will man nun ein Gipsbild wieder barein gießen. fo muß man in biefe Form einen Ginguß fchneiben, und burch benfelben in bie Form, (nachdem fie mit Dele ober mit Geifenwasser zuvor wohl bes ichmieret worben,) ben angemachten Bips eingief. fen, oder ben Gips erstlich in das eine Theil der Form, hernach auch in bas andere Theil gießen, und jedes vor sich trocknen lassen. Alsbann schneibe man es gleich, bestreiche es mit einem andern fri= schen angemachten Gips, und flebe es also gufam. men: fo laffe man es trocknen, und beschneibe es. wo es bie Roth erfordert, allenthalben fein gleich. Will man es auch malen, fo fann man biefes mit Karben, fo mit Leim sober Gummiwaffer angemacht find, verrichten. Und find die Bilber nicht allzu weiß, so bestreichet man sie auch mit schoner Rreibe, bie mit Leimwasser angemacht ist.

Das dritte Capitel.

Den Gips zu farben.

Rn bem vorhergehenden Capitel ift gewiesen worden, wie man ben Gips auswendig malen soll: hier will ich nun anzeigen, wie er durch und burch gefärbet werden foll. Darzu werden aber sowohl die Saft - als Sandfarben, und sonderlich diejenigen gebraucht, die sich -poliren laffen; benn nicht alle Farben, (3. G. ber Grunfpan ic.) vertragen gern bas Poliren, und mers ben bavon mehr rauh als glatt. Unter ben gebräuchlichen Sandfarben ift ber Zinnober, Lack, Schüttgelb, Auripigment, Rauschgelb, Indigo, Umbra, Rienrauch, ingleichen von ben Saftfarben Die Brafilie, fo wohl rothe als blaue, das Saftarun. der Saffran, Gummigutti und dergleichen. Was bie Sandfarben anlanget, fo werden diefelben nur mit Baffer flein gerieben, unter ben Gips, nachbem er mit gemeinem ober auch Leimwasser angemacht ift, gerühret: und fann man allerlen Sachen baraus gießen. Bas die Saftfarben betrifft, fo thut man in felbige etwas leim . oder Gummiwasfer, ober laßt sie barinnen zergeben, und mischet fie unter ben Bips.

超器 光米米 船船

Das vierte Capitel.

Gips zu marmoriren, oder als einen schönen bunten Marmor _ zu machen.

Britlich nimm bie Farben, die bu jum Marmoriren gebrauchen willst, mache eine jebe mit Gips . und feimmaffer nicht allzu bunne an , und vermische sie wohl mit bem Gipse, ba bann gemeiniglich die Farben heller werden, weil der Gips weiß ift. Mus folchem vermifditen Bipfe mache Rugeln ober Sauffein, von jeder Farbe aber ein absonderliches, ober auch mohl 2 und 3. Wenn bu aber von einer Farbe viel Sauflein machen willst, so muß eine immer heller, als die andere fenn; lege folche Sauflein von jeder Farbe auf einen Tifch ober auf ein gleich gehobeltes Brett; nimm hernach andern Gips, mache folchen auch mit Leimwaffer in Form eines bicken Brenes an. Bon diesem Gipsteige, ober biefer weißer Maffe, reiß ein Stücklein nach bem anbern ab, fo lange bis dieser weiße Gipsteig alle auf ist, und lege fothane Sauflein nach ber Ordnung etwan eines Strobhalms breit von einander, ober wie bu sonft willft; reife fobann ein Stucklein von jeder gefarb. ten Rugel ober foldem Bauflein, und lege es auf jebes Studlein bes weißen Gipfes. Saft bu nun

beine bunten Farben alle auf die weißen gelegt, fo nimm Rienrauch oder wohl geriebenen und gestoffenen burchgesiebten Umbra, oder eine andere bunfele Farbe, streue folche über obgedachte Sauflein über und über, und rucke die Bauflein mit benden Banden zusammen; rolle sie fodann alle auf einen Haufen in Form eines Welgerholzes, und schneibe ihn mit einem Meffer in die lange; fo bekommft bu einen lang geaberten Marmor: ober schneibe ihn die Queer; fo bekommft bu auch einen Marmor, doch ohne lange Ubern, und randhaftig: Schneibest du auch beinen Cylinder oft von einanber und legest ibn, wenn bu benfelben erstlich von außen mit keimwasser angefeuchtet hast, wieder von einander und rollest ihn allezeit wieder zusammen, so friegst du einen schonen Marmor: Und willst du einen Marmor haben, beffen Grund meistens Grun ift, so verfahre also: Die Farbe Auripigment und Indigo gemischt, vermenge mit Gips, daß sie hell werde, und mache ein Sauflein baraus, und bas ift ber erfte Sas. - Mimm bernach wieder vorige grune Farbe, so noch dunkler sen; mache solche auch mit Gips an, und bas ist ber andere Sag. Den britten Saß mache mit Auripigment und Bips; und bann legtlich mit weißem Gips allein; lege es, wie schon gebacht worben, ben ben Marmor; mache bie Sauflein susammen, und schmiere auf ein jebes ein wenig Zinno. Innober, so mit Gips angemacht ist; streue darnach den Kienrauch ober andre dunkele Farbe
darzwischen, und drüber; drucke sie mit benden
Händen zusammen, und mache Marmor daraus.
Willst du einen Marmor von anderer Farbe haben,
dessen Grund meistens roth seyn soll: so nimm
erstlich Gips, mache ihn mit Zinnober als eine
helle Leibfarbe, 2) darnach wieder Gips mit mehr
Zinnober, daß er dunkler werde, 3) ganz weißen
Gips, 4) Indigo ein wenig mit Gips angemacht.
Ueber solchen Kienrauch, so die dunkeln Farben allezeit geben muß, gestreuet, und damit versahren,
wie mit dem andern Marmor.

Marmor, bessen Grund meistens rosen= roth ist.

1. Rugellack bunn mit Gips als eine bleiche Roje gefärbt. 2. Wieber bunkler mit mehr Rugellack gemacht. 3. Weißen Gips alleine. 4. Rienrauch barüber gestreuet, und wie vorhin angezeigt, bamit versahren.

Marmor, beffen Grund meistens blau ift.

1. Indig hell mit Gips. 2. Indig dunkler mit Gips angemacht. 3. Weißer Gips allein. 4. Kien-rauch darüber gestreuet, und nach vorgeschriebener Lehre damit versahren.

Marmor, beffen Grund meiftens gelb ift.

1. Rauschgelb mit Gips etwas helle angemacht.
2. Rauschgelb dunkler.
3. Zinnober und Gips.
4. Weißen Gips alleine.
5. Kienrauch. Damit verfahren, wie schon gelehret worden.

Merke: Hast du die Stücklein Gips ohne Farbe auf dem Tische zusammen gelegt; so mache wieder ein wenig Gips mit Farben nach deinem Belieben an, und schmiere davon auf jedes Stückslein des weißen Gipses etwas, streue den Kienrauch darüber, und verfahre mit demselben, wie schon gelehret worden.

Ein gewisser Kunftler schreibt, ben Gips zu farben, folgende Formeln vor:

Gips Goldfarbe.

Nimm Erbsenwurzel, koche sie in Wasser, und wenn du es durchgeseiget hast, so thue etwas Saffran darzu, koche es wieder mit ist gedachtem durchgeseigten Erbsenwasser; seige es hernach wieder durch, und damit mache den Gips an.

Blauer Gips. .

Nimm Uttichbeer und Maun, koche es wohl zusammen, seige es durch, und mit diesen mache ben Gips an. Oder nimm blaue Brasilienspane und Maun, und verfahre damit wie gelehret worden.

Rother Gips.

Nimm rothes Brasilienholz ober Firnebock, und ein wenig Alaun, laß es mit Wasser kochen, und verfahre damit wie oben gedacht.

Schwarzer Gips.

Nimm grune Erlnerinden, koche sie mit Wasser und Alaun. Alle Farben zum Gips mussen mit gemeinem Leimwasser, oder mit Hausenblasen. oder Pergamentwasser angemacht werden; so bindet der Gips besto besser.

Eine besondere Art von Marmor.

Nimm ganze Enerschaalen, brich solche nur in 3 ober 4 Stücke, Nürnberger Goldstreusand oder andern Streuglanz, desgleichen allerhand Feilspäne von Messing und Rupfer; mische solche unter einen bunten Gips, gieße denselben in eine Tischform, laß ihn trocknen, und polire ihn gehöriger maßen.

Etliche verfahren mit dem Marmoriren auch also: Sie machen ihren Gips mit dunnem Leims wasser an, welches mit Hausenblasenwasser vermischt ist, und tragen alsdann die mit dergleichen Wasser angemachten Farben mit einem Pinsel auf den Gips, und ziehen also auf den nassen Gips allerley Udern nach ihrem Belieben.

Das fünfte Capitel.

Gipse, Tischblätter, Säulen, Kugeln und allerlen viereckigte Steine in die Stuben zu machen.

Machdem du einen Tisch groß, ober klein, rund, oder viereckigt haben willst, nachdem mußt Du auch von Holze einen vierectigten Rahmen, fo Singer dick und etwan 3 Finger breit fen, machen, und folden auf ber inwendigen Seite oben mit einer halb runden oder viereckigten Falze ausho. beln lassen; damit, wenn der Tisch fertig ift, er einen Absaß habe, und man ihn in einen Rahmen einfassen könne. Nachdem ber Tisch edigt ober rund senn foll, nachdem mussen auch die Rahmen eckigt ober rund zusammen gezapfet, und in solche Bapfen tocher gebohret, und mit Pfloden befestiget werden, damit man ben Rahmen sowohl fest machen, als auch, wenn man will, wieder von einander nehmen, und ben Tifch, wenn er fertig ift, aus felbigem losmachen könne. Sat man nun folchen Rahmen ben ber Sand, so nagelt man ein Euch, bas ohne Raht ift, auf einen Tisch ober an eine Thur, nach ber Große des Rahmens, legt ben Rah. men auf das Tuch, schmieret ihn inwendig mit Baumol ober fonft einem andern weißen Sette, und befestiget ben Rahmen auf ben Seiten mit Rageln, Daß

baß er sich nicht verrücken ober bin und ber bewegen fonne. Sobann traget man ben Bips ein, welcher nicht allzu bunn, sondern als eine weiche Butter fenn muß, und ftreichet ihn mit einem Def= fer auf, wofern namlich ber Tisch burchaus von gleicher Farbe fenn foll. Goll ber Tijch aber gemacht werden, als ware in ber Mitten ein Schieferstein mit einem breiten Rahmen, ober einer Ginfassung; fo schneibe vieredigte Bolger, etwan eines Fingers bick und breit, lege fie in den Rahmen anderthalb ober 2 Sande breit, ober nachdem bu Die Ginfassung breit haben willst, weiter von bem Rahmen ab; und foll ber Tisch fechseckigt werden, fo mußt bu obgedachte Hölzer auch als eine fechseckigte Figur in die Form einlegen, und ein jedes berfelben mit fleinen Rageln etwas anheften, baß sie sich nicht verrücken. Mache barnach einen Marmorgips an, wie vorhin gelehret worden, und mit was für Farbe du willst; schneide lange und breite Studlein bavon, und lege biefelben zwischen ben Rahmen, und die viereckigten Solzer in die Queer ein, jedes Stucklein zwen Bande breit von einander, und etwan eines Fingers bick. Alsbann brucke sie mit ben Fingern etwas von einander, und streiche sie bernach gleich. Zwischen Diese Queerftucklein lege von eben bemfelben Marmor Stucklein in die Lange, brucke sie ein wenig von einanber, und streiche sie auch gleich; fahre bamit so lange

lange fort, bis ber Marmor zu ber Ginfassung ober bem Rande gang fertig ift. Nachbem Dieses verrichtet ift, überstreiche ben Rahmen inwendig wieder mit ein wenig Baumol oder anderm weißen Fette. Alsbann nimm die viereckigten Solzer wieber von dem Gips ab, jedoch so, daß du dieselben nach dir zu, fein leife und ohne Bewalt aufhebest; fonft zerreiffest bu ben Bips, und wird bie Ginfaf. fung oder ber Rand verderbet. Willst bu nun bas Inmendige auch fertig haben, und einen schwarzen schiefersteinernen Tisch verfertigen, fo mache Bips mit Rienrauch und leimmaffer an; trage solchen auch in der Dicke eines Fingers vollends hinein, und fulle bann also die gange Form unten voll. Ift auch dieses geschehen, so mache einen grauen ober schlechten Gips mit leimwasser geschwinde an, und trage folden über ben Mars mor' und schwarzen Gips in die obgedachte Form ober in den Rahmen bergestalt, daß ber Rahmen bavon gang voll werde, und bann streich ihn geschwind mit einem langen Streichholze gleich ab, und laß ben Tifch also eine Nacht und einen Tag in der Warme; oder im Sommer an der luft und Sonne trochnen. Geschieht es nun, daß der Marmor unter bem Schneiden und Ginlegen hart werden und binden will, fo tunte nur die geschnittenen Stude, indem du solche in den Rahmen einlegen willst, unter mabrender Arbeit in Leimmaffer ein.

Ift ber Tifch nun etwas hart worben, fo schabe und mache ihn auf ber linken Seite recht gleich, hebe ihn hernach mit Hulfe eines andern Menschen fein langfam auf, und bute bich, daß bu ibn unter dem Herausnehmen nicht entzwen brecheft: fege ihn sobann aufwarts, und ziehe bas Tuch, welches du zuvor auf den Tifch oder die Thure aufgenagelt gehabt, von bem gipfernen Tifche langfam ab; lege ihn jodann nieder auf die linke Seite, und schabe bie rechte Seite fein gleich; reibe fie ferner mit einem groben Sandfteine ab, schneide in selbige allerlen Figuren von Blumen und andern Früchten ober Zierrathen, und fulle bie ausgeschnittenen Felber mit ihren gehörigen Farben, die mit Gips angemacht find, oder mit einem andern bunten Marmor aus; reibe fie fobann wieder gleich, und endlich police ben Tifch. wie hernach beschrieben werden soll, vollends aus. Es muß aber ber Tisch so lange in bem Rahmen ober ber Form bleiben, bis er gang trocken ift; fonft verwirft er sich und wird frumm.

Auf solche Manier machet man auch allerley Gließen ober viereckigte Steine in die Stuben und unter die Oesen; hierzu aber werden untersschiedliche Rahmen von gleicher Größe und Dicke erfordert.

Säulen und Rugeln zu marmoriren, werben folche von leichtem Holz erstlich versertiget; darnach kannst du in selbige nach beinem Gefallen hauen, oder kurze Rägel von Eisen oder Holz darein schlagen, damit der Gips an denselben halten könne; trage hernach deinen Marmor eines guten Fingers dick barauf; streiche ihn mit einem breiten Messer sein gleich, und wenn er trocken ist, so schabe ihn vollends gleich, reibe ihn auch mit einem Sandsteine glatt, und polire ihn gehörziger maßen.

Merke: Man kann auch Tische ganz von einerlen buntem Marmor machen, als z. E. mache einen ganz dunkelrothen Marmor mit weißen Abern, oder einen ganz schwarzen mit großen weißen oder gelben Abern.

Das sechste Capitel.

Gips auf allerlen Manieren einzulegen.

Wilst du in Gips nach Lischlers Art etwas einlegen, so mußt du, wenn der Gips noch etwas weich, oder auch wenn er hart worden ist, welches aber mehr Arbeit erfordert, auf denselben dein Borhaben, oder was du willst, zeichnen, oder in artige Felder nach der Lischler Art, oder wie es

bir fonst gefällt, eintheilen; bernach mußt bu beine aufgezeichnete Figur etwas tief ober ichrag ausschneiben; aber unter dem Husschneiben mußt bu zusehen, baf von dem Gipse auf den Seiten nichts ausspringe, und mußt ben ausgeschnittenen Grund gang rauch lassen, und ja nicht gleich machen; fonst haftet das eingelegte nicht fest, und fällt gern aus. Ift es nun nach beinem vorgezeichneten Riffe ausgeschnitten; so befeuchte es inwendig mit reinem Wasser, und schmiere ein wenig gang bunnen Gips rauch. nicht aber gleich hinein. und trage barauf beinen Marmor, ober andern gefarbten Bips; brude ibn mohl an, lag aber Diesen eingelegten Marmor - ober andern farbis gen Gips etwas höher senn, als das Tischblatt an fich felber ift, bamit man ihn beffer abschaben. mit bem Sandsteine abreiben und poliren fann: benn je mehr man ben Marmor ober Gips abreibet oder poliret, je schöner wird er.

Das siebente Capitel.

Gips zu poliren, und demfelben einen schönen Glanz zu geben.

Denn beine Sachen, als Tische, Saulen und bergleichen, so du zu machen vorgenommen hast, fertig und hart worden sind, so schabe dieselben erstlich mit einem Messer, hamit das gröbste

und rauheste Theil hinweg gehe, fein gleich; fobann nimm einen gleichen und nicht allzu groben Sandstein, gieß Baffer auf beine gemachte Arbeit. und reibe dieselbe damit fein gleich; wasche hernach mit reinem Baffer allen abgeriebenen Bips meg: mache einen gang bunnen Gips mit reinem Baffer an, und überifreiche damit beine verferrigte Arbeit über und über; so werden alle locherchen, die etwan noch nicht voll sind, ganzlich zugeschmieret. Du mußt aber von ber Farbe, welche am meisten an beiner Urbeit ift, auch ben Gips anmachen, und die Urbeit damit überstreichen und trocknen laffen. Bernach reibe mit bem Sandfteine und Baffer biefelbe wieder gleich, bestreiche sie wieder mit obgedachtem Gips; laß es so trocknen, und thue folches oftermals. Denn je mehr bu biese Arbeit wiederholest, besto schöner wird ber Marmor; nachstdem wische beine glatt gemachte Arbeit gang rein ab; nimm wieder einen andern und feinen Wegstein, gieße Wasser auf beine Urbeit, und reibe sie ab, und polire sie schon. Wenn bu nun beine Arbeit wieder abgewaschen haft, so polire sie zulest mit Waffer und einem schwarzen Polirsteine, wie folchen die Goldschmiede zur Probirung des Gilbers gebrauchen; fpuble fie fobann mit Baffer wohl ab, und laß fie trodinen, fo haft bu einen schonen Mar= mor, welchen du hierauf über und über mit einem reinen Lappen und Baumol überwischen mußt. Und willst

willst du sie noch schoner haben, so kannst du beine Arbeit mit Trippel und Baumol abpugen.

Merke: 1) Ist der Marmor ben deiner Arbeit meistens grun, so mußt du sie auch mit einem grunnen Gips wieder überstreichen; ist er aber meistens roth, so nimmst du auch meistens rothen dunnen Gips darzu; und eben so verfährest du mit andern Farben, nachdem die Farbe der Arbeit ist. Der Gips wird auch anfänglich mit Bimsstein und Wasser, hernach mit gestoßenem Trippel und einem Schleisstein, damit man die Messer scharf machet, oder mit einem Delsteine gelind poliret; und endelich giebt man ihm den Glanz mit sämischen Leder vom Hirsche oder Elende:

Einige nehmen auch starkes Seifenwasser, bestreichen ben trocknen Gips damit; und poliren ihn, wenn er noch feucht ist, mit einem großen Zahn, ober glatten runden dicken Glase.

Undere nehmen gebrannte und fein gestoßene Eperschalen, streuen sie auf den Gips, machen sie naß, und reiben also den Gips mit Gorf oder einem harten Leder, bis er glatt und glanzend wird.

Der Gips, wenn er trocken ist, siehet gemeiniglich graulicht aus; baber man ihn mit folgender Beiße recht schwarz machen kann. Nimm braunes Holz oder braune Brasilie, Gallapfel, Eßig

und ein wenig Alaun; koche es wohl, daß es bicke wird; seige es durch ein Tuch, und gieße barnach Beutler- oder eine andere Schwärze von den Schönfärbern, so etwas dick ist, darzu; damit bestreiche deinen schwarzen Tisch etliche mal, so wird er, wenn er trocken ist, blaulicht schwarz senn; Uebersschmiere ihn hernach mit Baumöl, so wird er schönschwarz werden.

Andere gebrauchen auch folgendes: Sie nehmen Wasser von ungeloschtem Kalk und barzu ein wenig Scheidewasser, gießen solches über wälsche Rußschalen, lassen es eine Weile stehen, und damit bestreichen sie vermittelst rines Pinsels ihren Gips, so wird er schwarz.

Ein guter Freund lehrte mir das Marmoriren auch auf folgende Beise: Billst du einen Lisch marmoriren, so nimm zusörderst ein Brett so groß als der Lisch seyn soll, mache um dasselbe Leisten, 2 Finger hoch; hernach nimm Baumöl und Unschlitt unter einander, und bestreiche dein Brett und deine Form damit über und über. Alstann nimm deine Farbe, die du verlangest, mache sie mit Urin und Gips an, und mache Rugeln daraus; diese zerreibe hernach in kleine Stücklein, und lege sie auf das mit Fette bestrichene Brett hin und wieder; solche Rugeln mußt du aber von allerhand Farben mit Urin und Gips angemacht im Borrath baben.

baben. Saft bu nun beine Farben ausgetheilet, so nimm einen feinen, recht flein gestokenen und Durchaesiebten Gips, mache ihn mit Leimwasser bunn an, und gieße ihn in die Form, jedoch nicht bicker als ein fleiner Finger. Rubre ibn fein burch einander, fo kommen die Adern hervor; fodann ziehe fie auf allerlen Weise, und nach Urt bes Türkischen Bapiers. Ift dieses geschehen, so mache geschwind einen geringen Gips mit Leinwaffer an, gieße ibn auf bemfelben, baß er fo bick werde als ber Rand um ben Tifch ift, und laß es mit einander trocken werden. Rimm fodann ben Rand ab, und febre ben Tifch um, damit bas linke Theil unten zu liegen fomme; das rechte Theil aber reibe mit einem Sandsteine und Baffer ab, bamit alle Rettigkeit hinmeg komme, und der Tisch gleich werde. nach nimm einen gartern Schleifftein, und polire ben Tisch wieder mit Wasser ab; Dieses thue etliche mal, damit ber Tisch gang gleich und glangend werde. Endlich mache einen hölzernen Hobel von hartem Solze, futtere ibn mit einem Stude gelben Birschleders, streue pulverisirten Trippel auf ben Tisch, und polire ihn also wohl; lettlich schmiere ben mit Birschleder beschlagenen Bobel mit Baumol und polire ben Tisch bamit vollends aus. Sind tocher in dem Tische, so nimm Gips, thue darunter ein wenig weißen Vitriol und Waffer, überftreith ben Tifch bamit, reibe ihn mit bem Reibesteine wieber ab; wiederhole diese Arbeit zum dftern, und polire den Tisch, wie schon gedacht worden; Auf diese Weise kannst du auch mit andern Sachen versahren. Der Gips muß mit dem Leinwasser nicht allzu stark angemacht werden, sonst wird er brüchig, gelb und bindet nicht.

Gips zu harten.

Zerlaß weißen, flein gestoßenen Weinstein in Wein, und mache den Gips damit an, so wird er so hart wie ein Stein.

Ben dem Gipspoliren fällt mir hier noch ben, wie du auch andere Steine poliren kannst, als:

Den Marmor.

Zuförderst muß er mit einem andern Marmorsteine, darnach mit einem Bimssteine, glatt gerieben werden, daß die Risse hinweg kommen; hernach
nimm Schmergel, und polire damit, sodann wiederum
Trippel und Schwefel unter einander gerieben, und
reibe ihn endlich mit einem weißen Varchent rein
ab, so ist er schön poliret.

Eine andere Polirung.

Nimm Schmergel und Del, reibe es wohl burch einander, darnach streich es auf den Stein, reibe den Stein mit einem Leder, lettlich überreibe ihn mit Benedischem Trippel, und endlich mit einem trocknen Leder, so wird er glanzend.

Allabaster=

Allabasterpolirung.

Nimm von sich selbst zerfallenen ungelöschten Kalt in einen Topf, gleße barüber Wasser, laß es 3 bis 4 Tage stehen, schöpffe ben Schaum oben ab, thue ihn in einen Scherbel; hernach nimm geriebenen Trippel und Schmergel, der mit Kalfwasser angemacht ist; polire ihn hernach mit weißem Barchent, beßgleichen auch mit Schwefel.

Hiermit ware nun alles Mögliche gesagt, wie mit dieser angenehmen Arbeit verfahren wird, allers len Sachen daraus zu verfertigen und denselben das schönste Ansehen zu geben. Zum Beschluß will ich noch lehren, allerlen Kitte zu verfertigen.

Unterschiedliche Kitte zu machen:

Es geschieht oft ben ben Drechslern, wenn sie kleine Sachen, als vom Elsenbein, Perlmutter, Silber ober rarem Holze haben, und sie dieselben nicht in die Patrone seken können, daß sie sie ankitten müssen. Die darzu gehörigen Ritte aber werden solgender maßen gemacht: Nimm Terpentin, laß ihn schmelzen; thue Colophonium darzu, laß es auch schmelzen. Wenn alles zergangen ist, so thue ein wenig gelbes Wachs darzu, gieße es in ein settes oder nasses Papier, und laß es kalt werden. Läßt es sich nun leicht zerbrechen, oder springt wie Glas, so laß es wieder zergehen, und thue noch ein wenig Wachs darzu. Du mußt aber Acht haben, daß es nicht

allzu weich werde; benn in foldem Fall halt er hernach nicht leicht. Ober: Nimm anderthalb loth Ziegelmehl, ein both Harz, Terpentin und ein wenig Wachs; u. s. w.

Bernsteindreherfitt.

Dieser wird von Harz, Pech und ein wenig Rreibe gemacht; die Rreide verursacht, daß ber angekittete Bernstein balb wieder ablasse.

Ein Kitt, Formen baraus zu machen.

Nimm gepulverten Schwefel, laß ihn in einem glasuren Topfe zergehen; thue barzu, was für Farbe du willst, und so viel als du vonnothen hast; rühre es wohl unter einander. Mus dieser Masse gieße allerlen Formen. Sie werden inwendig glatt genug senn, und die Sachen werden leicht daraus gehen: boch kann man keine heißen Sachen barinnen giessen.

Ritt zu Mefferklingen.

Nimm pulverisirten Ziegelstein I Theil, darunter mische 2 Theile Colophonium, welcher ebenfalls klein gestoßen senn muß. Mit diesem Pulver fülle den Messerstiel ganz voll, und mache hernach die Angel der Messerstinge, in einem brennenden Lichte heiß, und stoße sie warm in den Messerstiel; so wird es, wann es kalt worden ist, fest halten.

Ober: Nimm gestoßene Alaun, fulle bamit ben Messerstiel voll, und verfahre, wie gedacht.

Ritt

Ritt ju gerborftenen eifernen Defen. 303

Nimm gestoßen Glas, durchgesiebte eiserne Feilsspäne, gebrannt Bein, klein gestoßenen Gips, mache mit Enweiß einen Leig baraus, und versschmiere bamit die Rigen ber eisernen Defen.

Ein Ritt, ber in Feuer und Waffer halt.

Nimm Schwefelstein, armenischem Bolum, Terpentin, Firniß, Steinstaub; dieses alles mische wohl unter einander.

Ober: Nimm gestoßenen Steinstaub, Horn, kleine Feilspäne, und hinlangliches Harz, und verfahre bamit, wie schon gelehret worden.

Ein Ritt in Baffer und Feuer.

Nimm zerstobenen ober von sich selbst zerfallennen, durchgesiebten, und ungelöschten Kalk, abgesseilte Eisenspäne, putverisirtes Glas, gestoßene Epersschalen, Bolus, gestoßene Hanshülsen, klein geschnittene Scheerwolle, so mit einer langen Ruthe wohl durchgeschlagen sind, daß sich die Haare durch einander verwirren: Dieser Stücke nimm eines so viel als des andern; nur der Wolle, und des Kalks muß etwas mehr genommen werden. Darzu thue Ziegelmehl, ben nahe so viel als die andern Stücke; dieses siebe alles durch, und mische alsdann nehst der Wolle alles durch einander, ehe noch etwas Nasses darzu kömmt. Alsdann mache es mit Wein oder Weinesssig an, und rühre es zu einem Teige,

baß es einem angemachten Kalk gleich werde. Wenn bu es nun gebrauchen willst, so nimm ein wenig bavon in ein besondres Geschirr, und mache es mit Ochsen- oder Bocksblut oder Enweiß an; jedoch ist der Essig das beste. Dieser Kitt dienet im Wasser und überall; und läßt man die Wolle weg, so dauert es auch im Feuer.

Gin Ritt zu Wasserleitungen.

Laß Harz auf bem Feuer zergehen; nimm zerftoßene Kreibe, Schwefel, Glas, eines so viel als
bes andern, und diese Stücke so viel zusammen, als
bas Harz ist. Diese zerstoßene und sein pulverisirte
Stücke streue nach und nach unter das Harz, und
rühre es so lange mit einem Holze wohl durch, bis
es recht an einander hange und halte.

Ein warmer Ritt.

Nimm eichene ober erlene Usche, Feispane, pulverisites Glas, Steinschleif, eines so viel als das andre; darzu thue noch so viel Ziegelmehl, als diese Stücke zusammen ausmachen; siebe es durch. Dieses alles mische nun unter einander und richte es zu. Ulsdann zerlaß Harz und Pech, doppelt so viel als die andern Materien, thue darzu Schweins-Ziegen = oder Bocksunschlitt. Wenn es nun recht zerlassen ist, so gieße ein wenig Del darzu, und rühre es ben dem Feuer wohl unter einander; Ulsdann streue das vorgedachte Pulver darein mit stetem Umrüh.

Umrühren. Wenn sich dieser Kitt gleich wie Terpentin an das Reibeholz anhängt, so brauchet man
so viel frisch, als man vonnöthen hat; das übrige,
so man nicht braucht, wird in ein glasürtes Geschirr in Wasser gegossen, daß es darinnen hart
werde; wenn man es nun wieder gebrauchen will,
wird es klein geschlagen, warm gemacht, und also
gebraucht.

Ein falter Ritt.

Nimm Bolus, flaren Sand, Feilspäne, Glas, jedes gleich viel, Ziegelmehl zweymal so viel, als des vorigen; mache es mit leinol an, rühre es wohl unter einander, mische hernach flein geschnittenes Hanswerf nach und nach hinein, deßgleichen etwas zerhacktes Bock oder Ziegenunschlitt; alsdaun nimm Kalkstaub; rühre ihn mit darunter, schlage alles wohl unter einander, und menge, wenn es nothig ist, mehr Kalkstaub darzu.

Ein Ritt zu eisernen Defen.

Nimm ein Maß Feilspäne, 1 Pfund Vitriot, 8 loth gestoßene Gallapfel, 1 Nöfel gestoßenes Glas, thue es in einen neuen Topf, siede es mit Essig, und rühre es wohl unter einander. Laß es 8 Tage in dem Topfe stehen, rühre es alle Tage 2 mal auf; und wenn diese Stücke wohl trocken sind, so menge Blevweiß, Firniß, und leim darunter; reibe es recht unter einander; und dann streiche es mit einem Pinsel in die Risse oder Fugen.

Wasser!

Wafferfitt.

Mimm Leinol, Scheerflocken, ungeloschten Kalk zwen große Löffel voll, gestoßen Glas einen Löffel voll, Ziegelmehl einen Löffel, und mische es wohl unter einander.

Steinkitt.

Ninm Baumol, Unschlitt, Scheerflocken, gestofen Glas, ungelöschten Ralk, Harz; diese Stucke unter einander gemischt, giebt einen guten Ritt in Wasser zu Steinwerk.

Glasfitt.

Nimm Mastir so viel als du willst; laß ihn in einem löffel über dem Feuer zergehen; das zerbrochene Glas halte ein wenig an ein Rohlseuer, daß es warm werde, streiche den zerlassenen Mastir darauf, und sese die Glasstücken zusammen; binde es gleich sest, und wenn es trocken ist, so krake den übrigen Mastir wieder rein ab.

Ober: Mimm pulverisirtes venedisches Glas, so viel als du willst; thue darzu den dritten Theil calcinirten Weinstein; laß es in einem Schmelzetiegel zerschmelzen; gieße es alsdann in scharfe Lauge, daß es sich wohl stärke; diese Arbeit wiederhole sieben mal, so wird es schöne klar; tranke es mit Weinsteinol, laß es an der Sonne coaguliren, und dieses thue fünf oder sechs mal. Alsdann mache es ganz klar; mische darunter venedischen Vorar. Dieses behalte in einem Glase. Ist nun ein Glas

entzwen, so nimm die Stude besselben und bestreiche sie mit dickem Gummiwasser, damit es sest werde; oder hat es Risse, so bestreich dieselben auch damit; Sodann nimm das Pulver, streu es dunn darauf, halt es eine Bierthelstunde in eine gelinde Warme, so sließt es zusammen, daß man nicht sehen kann, wo es zerbrochen gewesen sey.

Ritt zu zerbrochenen Rrugen.

Nimm Firniß, Mennige, Fischbein, Umbra, gebrannte Eperschalen, Ziegelmehl, von jedem gleich viel, stoße alles flein; mache mit den Firniß einen Ritt daraus. Mit diesem bestreiche die Stücke auf den Seiten; sehe sie zusammen, laß sie trocknen, so halt der Krug wie zuvor.

Ein Kitt im Feuer.

Nimm Thon, mische darunter Rubhaare, Pferbebreck, Ralk, Rindsblut, Salzwasser.

Ober: Nimm gereinigten Thon, Pferbedreck ein Theil, Ziegelmehl, Feilspane, Ralk, Eyweiß, Salzwasser, jedes so viel als erforderlich ist; ruhre es wohl unter einander.

Ein anderer zum Feuer und Wasser.

Nimm gebrannt Bein, gestoßen Glas, Leinol; biefes mohl unter einander gerühret.

Gin falter Leim.

Rimm Kalberblut, Enweiß, ungeldschien Ralk, jedes gleich viel, und unter einandeder gerührt.

Ein Ritt im Feuer.

Mimm Thon, Kornmehl, gestoßenen Sammmer-fchlag, und ruhre es unter einander.

Gin Ofenleim.

Nimin Enweiß, laß in bemfelben Riefeie gerfchmelzen, thue Ralf barzu und vermische es.

Stein = und Holzkitt.

Nimm 1 toth Wachs, 2 toth Pech, 22 toth Schwefel, 1 toth Ziegelmehl, 1 toth Kalkk und 1 toth Del.

Ein, Steinleim.

Nimm 1 Pfund Harz, 8 Loth Schwefeel, so viel als ein En groß ist, Hammerschlag zwo Hande voll, auch so viel Steinstaub, so viel Wachs als Pech; thue alles zusammen in einen Topf, laß es zergehen, in einem andern Geschirr aber den Schwefel. Alsbenn gieße ihn zu den vorrigen Sachen in den Topf, und laß es noch ein wenig mit einander über dem Feuer stehen; schütze es in kalt Wasser, und mische es mit seuchten Händen wohl unter einander.

Dber:

Oder: Rimm Harz, Schwefel, jedes gleich viel; laß es über dem Feuer zergehen, rühre venedisches Glas darunter, so viel als nothig ist; und wenn du leimen willst, so mache den Stein warm.

Oder: Nimm Firniß, ungelöschten Kalf, venebisches Glas, mische es warm unter einander.

Oder: Nimm ungeloschten Kalt, Ziegelmehl, Milch, Enweiß, gestoßen Glas; mische alles zu- fammen.

Ober: Nimm Pech, Kreibe, Blenweiß und Wachs.

Ein Brunnenfitt.

Nimm Harz 12 Pfund, Unschlitt 2 Pfund, 2 Schüsseln voll venedisch flein gestoßen Glas, 2 Schüsseln voll Schwefel, 4 Schüsseln voll Ziegelmehl; wenn es klein gestoßen ist, so thue alles zusammen in einen Topf; laß es zergehen, gieße darunter ein Maß Leinöl, rühre es um, und gebrauche es.

Ein anderer Delkitt.

Nimm Leinol, Ziegelmehl, Glasmehl, Feilaspane, ungeloschten Ralk, Rehhaare; mische es unter einander, schlage es hernach mit einem Eisen wohl; und wenn du kitten willst, so mussen die Fugen mit warmen Del bestrichen, und Firnisdrusen unter den Kalk gethan werden.


126 Das stebente Capitel. Bom Gipfe.

Ober: Nimm Glasmehl, Ziegelmehl, Feile späne ober Hammerschlag, von jedem zwen Maß, ungelöschten Kalk dren Maß, Leinöl ein Maß; laß es mit einander wohl durchschlagen. Man kann auch noch ein wenig keinöl zugießen; aber je trockner man es zusammen schlägt, desto besser wird der Kitt. Thue hernach Rehhaare und Firnisdrussen darunter; und wenn der Stein trocken ist, so reibe die Fugen mit keinöl an, daß es einander wohl annimmt; alsdann schlage die Jugen wohl zusammen.

Ein Ritt vor Wasser, Sonne und Wind.

Nimm Rothelstein, fein Steinmehl, ein Pfund Firniß; ruhre biefe ersten zwen Stude barunter; ift er zu bick, so gieß mehr Leinbl barzu.







SPECIAL 86-B 1689

GETTY CENTER LIBRARY

